

Załącznik nr⁷
do Protokołu nr ...XXX/09
Rady Gminy Goleszów
z dnia 28 kwietnia 2009 r.

URZĄD GMINY W GOLESZOWIE
KANCELARIA OGÓLNA

Wpł. 10.02.2009

Nr 1155/09 ilość zał.
podpis

Zarejestrowano RG 15/2009/V



KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CIESZYNIE

INFORMACJA

**Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie
o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej
oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu
za 2008 r.**

I. Działania ratownicze.


Na terenie powiatu cieszyńskiego działają Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze PSP, Ochotnicze Straże Pożarne, Ochotnicze Straże Pożarne w zakładach.

- 3 JRG PSP,
- 68 OSP terenowych,
- 3 OSP w zakładach.

W okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. na terenie powiatu cieszyńskiego zanotowano łącznie **2022** zdarzeń, które usuwane były przez jednostki PSP i OSP:

Struktura prowadzonych działań przedstawia się następująco:

➤ Pożary	313
➤ Miejscowe Zagrożenia (MZ)	1592
➤ Alarmy Falszywe (AF)	117
<u>Razem:</u>	<u>2022</u>




- w tym pożary wg wielkości:

małe	300,
średnie	10,
duże	3,

Najczęstsze przyczyny powstawania pożarów:

- nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym w tym papierosy i zapalki – **71**,
- nieustalone – **98**,
- wady urządzeń i instalacji elektrycznych (bez urządzeń grzewczych) – **33**,
- podpalenia (umyślne) w tym akty terroru – **13**,
- wady środków transportu – **4**,
- nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe - **14**,
- inne przyczyny - **34**.

ZESTAWIENIE PRZYCZYN POWSTANIA POŻARÓW (2003-2008)




w tym miejscowe zagrożenia wg wielkości:

małe 1590,
 lokalne 2,

Najczęstsze przyczyny powstawania miejscowych zagrożeń:

- nietypowe zachowanie się zwierząt, owadów stwarzające zagrożenie – **476**,
- niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu środków transportu – **176**,
- huragany, silne wiatry, tornada – **317**,
- gwałtowne opady atmosferyczne – **46**,
- wady środków transportu – **12**,
- nieustalone – **158**,
- inne przyczyny (wycieki substancji ropopochodnych na ciekach wodnych, oświetlenie terenu, wady instalacji wodnych, przymarznięte ptaki, otwieranie pomieszczeń mieszkań na prośbę policji, itp.) – **350**.

PRZYCZYNY MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ 2003-2008



- w tym alarmy fałszywe:

złośliwe	4,
w dobrej wierze	49,
z instalacji wykrywczej	64.

Ilość interwencji w latach 2001 - 2008





Tabela nr.1

**Zestawienie zdarzeń w rozbiu na poszczególne gminy powiatu
cieszyńskiego.**

GMINA	POŻARY	MIEJSCOWE ZAGROŻENIA	ALARMY FAŁSZYWE	RAZEM
Brenna	16	96	3	115
Chybie	20	79	2	101
Cieszyn	62	247	51	360
Dębowiec	8	39	2	49
Goleszów	13	132	4	149
Hażlach	16	65	1	82
Istebna	24	69	0	93
Skoczów	57	240	10	307
Strumięń	18	115	1	134
Ustroń	27	250	26	303
Wisła	32	157	15	204
Zebrzydowice	20	103	2	125
Razem	313	1592	117	2022

Rozkład ilości interwencji w pow. cieszyńskim w poszczególnych miesiącach 2008 r.



Ilości zdarzeń na terenie pow. cieszyńskiego w poszczególnych miesiącach 2008 r.




Tabela nr.2

Zestawienie strat w tys. zł. w zależności od zdarzenia w rozbiciu na poszczególne gminy powiatu cieszyńskiego

Gmina	Pożary		Miejscowe Zagrożenia	
	Straty ogółem	Średnio na 1 zdarzenie	Straty ogółem	średnio na 1 zdarzenie
Brenna	1250	78,1	210	2,2
Chybie	127,5	6,4	376,9	4,8
Cieszyn	3224,1	52	887,2	3,6
Dębowiec	81,7	10,2	143,3	3,7
Goleszów	54,5	4,2	96	0,7
Hażlach	60,3	3,8	305	4,7
Istebna	432,2	18	109	1,6
Skoczów	160,7	2,8	633	2,6
Strumień	23,7	1,3	173,7	1,5
Ustroń	185	6,8	257	1
Wisła	233	7,3	315,5	2
Zebrzydowice	29,5	1,5	108	1
Razem	5862,2	18,7	3614,6	2,3

Straty ogółem wyniosły 9 milionów 476 tysięcy złotych. Uratowane mienie podczas działań ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej związanych z pożarami i miejscowymi zagrożeniami wyniosło 10 milionów 338 tysięcy złotych.

Tabela nr.3

Udział w działaniach ratowniczych jednostek OSP w 2008 r.

Lp.	Gmina	Jednostka OSP	Pożary	Miejscowe Zagrożenia	Alarmy fałszywe	Razem
1.	Cieszyn	Bobrek	20	11	1	32
2.		Boguszowice	1	1	0	2
3.		Marklowice	1	0	0	1
4.		Mnisztwo	1	0	0	1
5.		Pastwiska	0	3	0	3
6.		Krasna	1	4	0	5
7.	Brenna	Górki Wlk.	10	26	0	36
8.		Brenna C.	8	9	0	17
9.		Brenna L.	5	5	0	10
10.	Chybie	Chybie	12	50	1	63

11.		Mnich	11	13	2	26
12.		Zaborze	2	4	0	6
13.		Zarzecze	3	4	0	7
14.	Dębowiec	Dębowiec	4	13	0	17
15.		Ogrodzona	0	1	0	1
16.		Simoradz	2	2	0	4
17.		Kostkowice	0	2	0	2
18.		Gumna	0	0	0	0
19.		Iskrzyczyn	0	5	0	5
20.	Goleszów	Goleszów	5	37	2	44
21.		Puńców	4	9	0	13
22.		Godziszów	0	0	0	0
23.		Dzięgielów	0	4	0	4
24.		Cisownica	5	23	1	29
25.		Bažanowice	0	0	0	0
26.		Leszna G.	0	1	0	1
27.		Kisielów	1	0	0	1
28.		Kozakowice	0	2	0	2
29.	Hażlach	Kończyce Wlk.	6	8	0	14
30.		Hażlach	1	6	0	7
31.		Rudnik	1	2	0	3
32.		Zamarski	2	5	0	7
33.		Brzezówka	2	1	0	3
34.		Pogwizdów	3	0	0	3
35.	Istebna	Istebna C.	22	41	0	63
36.		Istebna Z.	9	10	0	19
37.		Koniaków C.	15	24	0	39
38.		Koniaków K.	0	3	0	3
39.		Jaworzynka C.	8	3	0	11
40.		Jaworzynka Z.	1	2	0	3
41.	Skoczów	Skoczów	18	41	0	59
42.		Ochaby	9	12	1	22
43.		Bładnice	0	3	0	3
44.		Kiczyce	3	4	1	8
45.		Kowale	1	3	0	4
46.		Międzywieć	1	2	0	3
47.		Pierściec	5	10	1	16
48.		Pogórze	2	1	0	3
49.		Wilamowice	0	0	0	0
50.		Wiślca	0	0	0	0
51.	Strumień	Strumień	6	30	0	36
52.		Bąków	3	5	0	8

53.		Drogomyśl	5	21	0	26
54.		Pruchna	2	11	0	13
55.		Zabłocie	1	2	0	3
56.		Zbytków	0	10	0	10
57.	Ustroń	Ustroń N.	7	19	0	26
58.		Ustroń C.	9	38	1	48
59.		Ustroń P.	6	6	0	12
60.		Ustroń L.	2	17	0	19
61.	Wisła	Wisła J.	6	9	1	16
62.		Wisła C.	14	16	0	30
63.		Wisła M.	5	8	0	13
64.		Wisła Cz.	4	11	0	15
65.	Zebrzydowice	Zebrzydowice	10	35	0	45
66.		Kaczyce	2	8	0	10
67.		Kończyce M.	5	21	1	27
68.		Markłowice G.	2	1	0	3
Razem			290	681	13	984

Charakterystyczne pożary i miejscowe zagrożenia:

1. **20.03.2008r.** w Brennej ul. Zielona 22 zaistniał pożar średni budynku mieszkalnego. Na miejscu podano dwa prądy wody z zewnątrz i do wewnątrz co doprowadziło do lokalizacji i ugaszenia pożaru. W działaniach udział brały: 4 zastępy JRG PSP, 3 zastępy OSP w KSRRG oraz 3 zastępy OSP. Czas trwania akcji wynosił 2 godziny i 42 minuty.
2. **16.04.2008r.** w Ustroniu na ul. Katowickiej doszło do pożaru gazu propan-butan na stacji paliw. W wyniku pożaru zbiornika z gazem zapaleniu uległy również samochody osobowe i dostawcze zaparkowane przy zbiorniku, zadaszenie zbiornika, elewacja myjni samochodowej oraz wyposażenie myjni. Dodatkowym zagrożeniem na miejscu pożaru były cztery butle z gazami technicznymi w samochodzie, który uległ całkowitemu spalaniu. W wyniku wybuchu gazu jedna osoba została poszkodowana. Przybyłe na miejsce pogotowie ratunkowe zabrało osobę poszkodowaną do szpitala. Działania straży pożarnej polegały na ugaszeniu czterech palących się samochodów z równoczesnym chłodzeniem zbiornika z gazem LPG oraz chłodzeniu butli z gazami technicznymi. Dalsze działania polegały na ugaszeniu pożaru zbiornika i jego zaczopowaniu. Druga faza usuwania skutków zdarzenia-

wypompowanie pozostałości gazu ze zbiornika LPG do autocysterny przebiegała pod nadzorem 8 zastępów JRG i OSP z terenu powiatu oraz plutonu chemicznego z Bielska Białej. Na miejsce przybyli Dowódca i Zastępca Dowódcy JRG Ustroń, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Cieszynie, Grupa Operacyjna WSKR, Komendant i Zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach, Starosta Powiatu Cieszyńskiego. W działaniach brało udział 25 zastępów JRG PSP oraz 26 zastępów OSP w tym 23 zastępy z OSP w KSRG. Czas trwania akcji 13 godzin 42 minuty.

3. **13.05.2008 r.** w Górkach Wielkich na ul. Sportowej 18 zaistniał pożar średni budynku mieszkalnego. Cały budynek mieszkalny objęty był pożarem, z okien wydobywały się płomienie i dym. Zastępy podały dwa prądy wody przez okna budynku. Po przybyciu następnych zastępów OSP i JRG Ustroń podano kolejne prądy wody do wewnątrz budynku(parter). Z dachu garażu po wycięciu otworów w pokryciu dachowym budynku (blacha) podano następne dwa prądy wody na piętro i poddasze budynku co doprowadziło do ugaszenia pożaru. Na miejsce przybyła Wójt Gminy Brenna- Pani Iwona Szarek. W działaniach udział brały: 4 zastępy JRG PSP, 4 zastępy OSP w KSRG i 2 zastępy OSP. Czas trwania akcji 4 godziny i 42 minuty.
4. **04.07.2008 r.** w Pogórze na drodze krajowej S-1 miał miejsce wypadek samochodu osobowego z tirem. Po przybyciu zabezpieczono miejsce zdarzenia. Samochód osobowy Ford Sierra znajdował się na pasie ruchu, trzy osoby uwięzione były wewnątrz pojazdu (nieprzytomne), oraz jedna osoba znajdowała się na zewnątrz obok samochodu. Osoba ta również była nieprzytomna, a jej nogi uwięzione były pod kolumną kierownicy. Na miejsce zdarzenia przybyły dwa zastępy JRG Cieszyn oraz Oficer Operacyjny Komendy Powiatowej Cieszyn. Przy pomocy narzędzi hydraulicznych uwolniono poszkodowanych, a następnie przystąpiono do udzielania pomocy medycznej (resuscytacji), do momentu przyjazdu karetki Pogotowia Ratunkowego. Po dojeździe karetki lekarz stwierdził zgon trzech osób, oraz przejął reanimację czwartej osoby. Reanimacja okazała się nieskuteczna. Poza opisanymi wcześniej działaniami strażacy odłączyli w samochodzie instalację elektryczną i gazową. Po działaniach prowadzonych przez SRD - Cieszyn i Prokuraturę - Cieszyn, ofiary zostały zabrane przez Zakład Pogrzebowy. Dalsze działania strażcy polegały na zneutralizowaniu wycieków oleju, a następnie uprzątnięciu jezdni. Po zabraniu wraku samochodu przez pomoc drogową na parking policyjny, zmyto jezdnię jednym prądem wody. W działaniach udział

brało 5 zastępów JRG PSP , dwie karetki pogotowia ratunkowego, 5 radiowozów policyjnych. Czas trwania akcji 3 godziny i 25 minut.

5. **14.07.2008 r.** w Cieszynie na ul. Frysztackiej 93a miał miejsce pożar jedenastu ciągników siodłowych na terenie bazy samochodowej. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, iż wjazd na teren bazy jest zamknięty. Przy pomocy sprzętu burzącego zerwano kłódkę po czym dojechano do miejsca pożaru. Miejsce zabezpieczono. W wyniku rozpoznania stwierdzono, iż pożarem całkowicie objęte są pojazdy ciężarowe w ilości 11 sztuk, oraz jeden samochód dostawczy. Początkowe działania były utrudnione ze względu na wysoką temperaturę, oraz powtarzające się wybuchy zbiorników paliwa. Podano jeden prąd piany ciężkiej z działka na palące się samochody ciężarowe. Przybyłe jednostki OSP skierowano na tył pożaru w celu podania kolejnych dwóch prądów wody w natarciu. Jednostka JRG Skoczów będąca na miejscu podała jeden prąd piany ciężkiej na front pożaru, a JRG Ustroń podał prąd wody w obronie na samochód dostawczy, który znajdował się w pobliżu pożaru. Działania te doprowadziły do lokalizacji, a następnie do likwidacji pożaru. W czasie prowadzenia działań gaśniczych zbudowano zapórę z rękawów sorpcyjnych w bramie wjazdowej celem zabezpieczenia przed ewentualnym skażeniem studzienek burzowych olejem napędowym. Na miejsce akcji przybyli: Komendant Powiatowy PSP w Cieszynie. W działaniach udział brało 5 zastępów JRG PSP, 4 zastępy OSP z KSRG oraz 3 zastępy OSP. Czas trwania akcji 8 godzin i 54 minuty.
6. **03.09.2008r.** w Wiśle doszło do powstania pożaru młodnika bukowo-świerkowo- jodłowego. Po przybyciu zastępów na miejsce zdarzenia przeprowadzono rozpoznanie, w wyniku którego stwierdzono pożar młodnika na powierzchni około 1 hektara (Nadleśnictwo Ustroń, Leśnictwo Dobka, Oddział 30). Działania ratownicze utrudniał silny wiatr oraz ciężki dojazd do miejsca zdarzenia. Zadysponowano dodatkowe siły i środki, podzielono teren pożaru na dwa odcinki bojowe, zorganizowano zaopatrzenie wodne (na pierwszym odcinku realizowane z basenu prywatnej posesji, na drugim z potoku Dobka), podano 7 prądów wody w celu ugaszenia ognia. Przybyłe na miejsce działań dwa samoloty dokonały trzech zrzutów wody na front pożaru, co w dużej mierze przyczyniło się do ograniczenia rozwoju pożaru. Po ugaszeniu ognia przelano pogorzelisko i przekazano na piśmie leśniczemu Leśnictwa Dobka w celu dozoru. Na miejsce akcji przybyli - Grupa Operacyjna WSKR Katowice, przedstawiciele Lasów Państwowych. W działaniach udział brało 5 zastępów PSP, 11 zastępów OSP w KSRG, 1 zastęp OSP oraz 2 samoloty. Łączny czas trwania akcji- 5godz. 21 min.

7. **09.11.2008r.** w Skoczowie na ul. Katowickiej stwierdzono wyciek gazu propan-butan z dystrybutora stacji paliw. Po przybyciu na miejsce zastępów straży pożarnej zabezpieczono teren działań oraz podano dwa rozproszone prądy wody w celu rozcieńczenia wydostającego się gazu. Wyłączono z ruchu drogę Dk-81 oraz przystąpiono do ewakuacji osób znajdujących się na stacji Orlen. Po przyjeździe dodatkowych sił i środków Straży Pożarnej oraz Policji przystąpiono do ewakuacji osób z budynków wzdłuż ulicy Stalmacha, Katowickiej oraz Potok. Łącznie ewakuowano 52 osoby. Jednocześnie zabezpieczono studzienki kanalizacyjne, wyłączono z ruchu ulicę Stalmacha (budynki zabezpiecza Policja). Wycofano ratowników podających prądy wody i zastąpiono ich kurtynami wodnymi (łącznie 4 kurtyny). W tym samym czasie przystąpiono do ewakuacji butli z gazem propan-butan oraz trzech sam. osobowych które znajdowały się na stacji LPG. Po dojeździe na miejsce plutonu chemicznego oraz grupy operacyjnej WSKR przystąpiono do uszczelniania wycieku. W tym samym czasie przy pomocy urządzeń pomiarowych monitorowano stężenie substancji wybuchowych w pobliżu stacji oraz okolicznych budynkach. Po uszczelnieniu wycieku oraz przewietrzeniu studzienek kanalizacyjnych sprawdzono stężenia substancji wybuchowej (stężenie poza granicami wybuchowości), zaprzestano podawania wody. Po dojeździe na miejsce cysterny przystąpiono do przepompowywania gazu ze zbiornika. W międzyczasie dwóch ratowników z plutonu chemicznego z Bielska - Białej poinformowało dowódcę działań, że podczas uszczelniania zbiornika ulegli oni wypadkowi przy pracy (odmrozili kolana). Po przepompowaniu gazu do zastępczej cysterny przystąpiono do napełniania zbiornika azotem. Po zakończeniu działań jeszcze raz sprawdzono stężenie substancji wybuchowej w studzienkach kanalizacyjnych oraz pobliskich zabudowaniach (brak stężenia wybuchowego). Miejsce działań przekazano na piśmie właścicielowi oraz przywrócono ruch na drogach. Na miejsce przybyli: grupa operacyjna KP PSP Cieszyn, Zastępca Komendanta Powiatowego, Komendant Powiatowy Policji, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP, Zastępca burmistrza Skoczowa. W działaniach udział wzięło 15 zastępów JRG PSP, 5 zastępów OSP z KSRRG oraz 3 zastępy OSP. Czas trwania akcji: 11 godz. 4 min.

8. **23.10.2008r.** w Brennej na ul. Malinka doszło do powstania pożaru budynku mieszkalnego. Po przybyciu zastępu OSP Brenna Leśnica na miejsce zdarzenia, stwierdzono pożar poddasza i częściowo dachu w budynku mieszkalnym. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Podano jeden prąd wody z drabiny przez okno w szczycie budynku na część poddasza. Wyłączono zasilanie elektryczne. Po dojeździe zastępów JRG,

podano dwa prądy wody w natarciu. Jeden prąd z drabiny po drugiej stronie budynku a drugi po klatce schodowej na poddasze co doprowadziło do lokalizacji pożaru. Kolejne przyjeżdżające zastępy OSP zajęły się zaopatrzeniem wodnym. Na miejsce zadysponowano Pogotowie Energetyczne w celu odłączenia prądu do budynku. Następnie przystąpiono do usunięcia z poddasza nadpalonych belek, desek i części ocieplenia stropu. Po dogaszeniu pojedynczych zarzewi ognia oddymiono poddasze. W działaniach udział brały 3 zastępy JRG PSP, 6 zastępów OSP w tym 3 zastępy z KSRG. Czas trwania akcji 4 godziny i 20 minut.

9. **07.11.2008r.** w Koniakowie zaistniał pożar budynku- Gospody "Pod Ochodzitą". Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępu OSP Koniaków Centrum zabezpieczono teren akcji. Następnie w wyniku rozpoznania stwierdzono, iż pali się poddasze obiektu oraz częściowo dach. Odłączono zasilanie energetyczne do budynku. Wewnątrz obiektu panowało duże zadymienie oraz wysoka temperatura, co uniemożliwiło wejście ratownikom do wewnątrz obiektu w pierwszej fazie pożaru. Działania zastępów polegały na podaniu trzech prądów wody na palący się dach. Następnie po przybyciu zastępów JRG, wykonano otwory w poszyciu dachu oraz wprowadzono ratowników w aparatach ODO poprzez klatkę schodową na poddasze i podano kolejne trzy prądy wody do środka. Zasilanie wodne realizowano z hydrantów oraz pobliskiego zbiornika p.poż. Powyższe działania doprowadziły do lokalizacji i ugaszenia pożaru. Następnie rozebrano spalone elementy budynku. Na miejsce zdarzenia przybyła Grupa Operacyjna WSKR Katowice, D-ca oraz Z-ca D-cy JRG Ustroń, Wójt Gminy Istebna. W działaniach udział wzięły 7 zastępów JRG PSP, 6 zastępów OSP z KSRG i 2 zastępy OSP. Czas trwania akcji: 5 godzin i 49 minut.

10. **28.12.2008r.** w Istebnej miało miejsce miejscowe zagrożenie w Ośrodku Rekreacyjno-szkoleniowy "Zagroń" - wyciąg krzesełkowy. Po przybyciu na miejsce zabezpieczono teren działań. W wyniku rozpoznania stwierdzono iż, awarii uległo sterowanie kolejki linowej- obsługa nie jest w stanie uruchomić wyciągu. Na wyciągu pozostawało uwięzionych około 150 osób. Ratownicy większość trasy pokonywali piechotą podstawiając sprawione drabiny D-10W pod krzeselka (cztero osobowe) wyciągu. Korzystano również z ratraka i skutera śnieżnego, którymi dowożono ciepłe napoje i sprzęt ratowniczy. Działania zastępów polegały na ewakuacji osób uwięzionych na krzeselkach. Właściciel wyciągu zapewnił wszystkim ewakuowanym osobom pomieszczenia w hotelu, koce oraz ciepłe napoje. W czasie prowadzonych działań ratownicy udzielali ciągłego wsparcia psychicznego osobom uwięzionym na kolejce linowej. Po przeprowadzeniu ewakuacji dokonano dokładnego

ponownego sprawdzenia kolejki i po upewnieniu się, że wszystkie osoby zostały ewakuowane zakończono działania. Właściciel kolejki zapewnił, iż jej ponowne uruchomienie nastąpi po dokonaniu przeglądu przez serwis techniczny. Cztery poszkodowane osoby z oznakami lekkiego wychłodzenia zostały zaopatrzone przez będące na miejscu Pogotowie Ratunkowe. Na miejsce przybili: oficer operacyjny KPPSP Cieszyn, Komendant Powiatowy PSP w Cieszynie, Dowódca JRG Ustroń, grupa operacyjna KW PSP Katowice, przedstawiciel Wójta gminy Istebna, grupa GOPR, W działaniach udział brało 7 zastępów JRG PSP, 6 zastępów OSP z KSRG oraz 3 zastępy OSP. Czas trwania akcji 3 godziny i 14 minut.

II. Szkolenie OSP

Od 2006 roku szkolenie druhów Ochotniczych Straży Pożarnych odbywa się na podstawie "Systemu szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych" zatwierdzonego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w 2006 roku, zaakceptowanego przez Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP.

W roku 2008 przeprowadzono 1 kurs szeregowych OSP organizowany przez Komendę Powiatową PSP w Cieszynie. Od czasu wprowadzenia "Systemu szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych", tj. od 2006 roku przeprowadzono 11 kursów, na których łącznie przeszkolono 372 osoby. Tak niewielka ilość prowadzonych kursów spowodowana jest małym limitem miejsc do przeszkolenia w komorze treningowej (dymowej).

Struktura przeszkolenia przedstawia się następująco:

- | | |
|---|------------------------------|
| ➤ Kurs szeregowych OSP wg prog. z 1994r | 4 kursy- 84 przeszkolonych |
| ➤ Kurs podstawowy OSP (część I) | 1 kurs - 50 przeszkolonych |
| ➤ Kurs podstawowy OSP (część II) | 1 kurs - 47 przeszkolonych |
| ➤ Kurs podstawowy OSP (część I i II) | 3 kursy - 110 przeszkolonych |
| ➤ Kurs obsługi sprzętu ODO | 2 kursy- 81 przeszkolonych |

III. Zawody Sportowo – Pożarnicze.

W 2008 roku w miesiącu wrześniu zorganizowano Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w kategorii chłopców i dziewcząt. Ponadto we wszystkich gminach powiatu zorganizowane zostały zawody gminne, gdzie komisję sędziowską stanowili funkcjonariusze PSP.

Tabela nr. 4

Wyniki z zawodów powiatowych grupy „Chłopców”

Nazwa OSP	Zajęte miejsce
Koniaków Centrum	I
Drogomyśl	II
Ustroń Nierodzim	III
Chybie	IV
Ustroń Lipowiec	V
Pogórze	VI
Wisła Centrum	VII
Pierściec	VIII
Mnich	IX

Tabela nr.5

Wyniki z zawodów powiatowych grupy „Dziewcząt”

Nazwa OSP	Zajęte miejsce
Drogomyśl	I
Mnich	II
Ustroń Nierodzim	III
Koniaków Centrum	IV

IV. Turnieje wiedzy pożarniczej.

Corocznie organizowany jest przez Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP przy współudziale Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie Turniej Wiedzy Pożarniczej (w 2008 r. turniej odbył się w Puńcowie). Do turnieju zakwalifikowała się młodzież w drodze eliminacji gminnych w trzech grupach wiekowych: szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne, szkoły średnie. Komisja sędziowska, na podstawie uzyskanych wyników (przez poszczególnych uczestników turnieju) testu pisemnego oraz egzaminu ustnego wyłaniała zwycięzców.

V. Ćwiczenia

Ilość ćwiczeń zorganizowanych na obiektach.

Organizator	2008 r.
KP PSP	81
Komendanci Miejski i Gminni	12
RAZEM	93

Ćwiczenia organizowali:

- 81x KP PSP Cieszyn
- 1x Komendant Gminny OSP Dębowiec,
- 1x Komendant Gminny OSP Brenna,
- 1x Komendant Gminny OSP Istebna,
- 1x Komendant Gminny OSP Hażlach,
- 1x Komendant Gminny OSP Zebrzydowice,
- 1x Komendant Gminny OSP Goleiszów,
- 1x Komendant Gminny OSP Chybie,
- 1x Komendant Miejski OSP Cieszyn,
- 1x Komendant Miejski OSP Skoczów,
- 1x Komendant Miejski OSP Strumień,
- 1x Komendant Miejski OSP Wisła,
- 1x Komendant Miejski OSP Ustroń.

VI. Kontrole jednostek w KSRG.

Pracownicy KP PSP Cieszyn przeprowadzili w miesiącu marcu kontrole doraźne a, w październiku kontrole kompleksowe we wszystkich jednostkach OSP włączonych do KSRG. W czasie kontroli główny nacisk stawiano na:

- środki alarmowania,
- przebieg alarmu (czas, w którym jednostka jest w pełni gotowa do wyjazdu),
- stan techniczny sprzętu pożarniczego,
- stan techniczny sprzętu silnikowego,
- prawidłowość prowadzenia dokumentacji,
- sprzęt i urządzenia łączności,
- zapas środków gaśniczych i paliwa,
- ważność badań okresowych strażaków.

Przeprowadzone kontrole nie wykazały żadnych poważnych uchybień. Ogólna ocena poziomu przygotowania do ewentualnych działań jednostek KSRG powiatu cieszyńskiego- "bardzo dobry".

VII. Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy (KSRG).

Spośród 68 jednostek OSP na terenie powiatu cieszyńskiego w ramach KSRG działają 22 jednostki :

1. OSP Chybie,
2. OSP Dębowiec,
3. OSP Golezów,
4. OSP Skoczów,
5. OSP Cieszyn Bobrek,
6. OSP Górki Wielkie,
7. OSP Istebna Centrum,
8. OSP Kończyce Wielkie,
9. OSP Mnich,
10. OSP Puńców,
11. OSP Ochaby,
12. OSP Zebrzydowice,
13. OSP Kaczyce,
14. OSP Kończyce Małe,
15. OSP Wisła Jawornik,
16. OSP Cisownica,
17. OSP Drogomyśl
18. OSP Koniaków Centrum
19. OSP Ustroń Centrum
20. OSP Ustroń Polana
21. OSP Ustroń Nierodzim
22. OSP Wisła Centrum

Dofinansowanie jednostek w KSRG.

W 2008 r. dofinansowanie dla jednostek OSP w KSRG na ich funkcjonowanie jednostek wynosiło średnio 5871 zł.

Priorytetem przy wykorzystaniu przyznanych dotacji należało objąć potrzeby wynikające ze złożonego wcześniej wniosku, a następnie dokonywać niezbędnych zakupów dla zapewnienia gotowości bojowej jednostki.

Wypożyczenie jednostek OSP w KSRG.

Porozumienie zawarte pomiędzy Urzędem Miejskim – Gminnym, Jednostką OSP, a Komendą Powiatową określa normy wyposażenia w sprzęt silnikowy i sprzęt ochrony osobistej strażaka dla poszczególnych jednostek OSP, który winien być poddawany okresowym przeglądom, kontrolom, naprawom przez osoby odpowiedzialne w jednostce za utrzymanie sprzętu w gotowości bojowej. Powyższe ustalenie zawarte w porozumieniu każdorazowo sprawdzane są przez zespół kontrolny komendy, a ewentualne uchybienia wpisywane są do protokołu. O ustaleniach z czynności kontrolnych tut. komenda informuje przedstawicieli władz samorządowych

VIII. Działania Kontrolno – Rozpoznawcze za 2008 r.

1. Informacje statystyczne:

W ramach działalności kontrolno-rozpoznawczej realizowanej na obszarze działania Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie, w roku 2008 przeprowadzono 93 kontrole przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz 45 kontroli w zakresie oceny zgodności wykonania obiektów z projektami budowlanymi, dotyczy to obiektów nowopowstałych, rozbudowywanych, przebudowywanych, po zmianie sposobu użytkowania lub po kapitalnym remoncie.

Skontrolowano następujące grupy obiektów:

⇒ obiekty użyteczności publicznej	liczba kontroli: 29
⇒ obiekty zamieszkania zbiorowego	liczba kontroli: 40
⇒ obiekty produkcyjne i magazynowe	liczba kontroli: 7
⇒ pozostałe	liczba kontroli: 17

W celu usunięcia stwierdzonych usterek Komendant wydał decyzje administracyjne, w których nałożono obowiązki na właścicieli obiektów wykonania prac usuwających nieprawidłowości.

W postępowaniu administracyjnym wydano:

- **41 decyzji administracyjnych,**
- **46 zaświadczeń dotyczących działań jednostek KP PSP Cieszyn,**
- **22 opinie z zakresu ochrony przeciwpożarowej,**
- **36 wystąpień do innych organów,**
- **w 12 przypadkach zajęto negatywne stanowisko w kwestii odbioru obiektów.**

Do tut. komendy wpłynęło 60 wniosków o zaopiniowanie obiektów pod kątem ochrony przeciwpożarowej na zimowy i letni wypoczynek dzieci i młodzieży. Łącznie przeprowadzono 11 kontroli w przedmiotowych obiektach. Pozytywnie zaopiniowano 60 wniosków.

2. Informacje o przeprowadzonych czynnościach kontrolno-rozpoznawczych.

2.1. Zakłady przemysłowe w tym zaliczone do grupy zakładów zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Na terenie powiatu zlokalizowany jest jeden zakład zaliczony do grupy zakładów zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Klasyfikacja Zakładu do tej grupy została przeprowadzona w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 09.04.2002 roku, w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

W ramach nadzoru nad w/w zakładem tut. komenda przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę obejmującą swym zakresem ustalenie spełnienia wymogów bezpieczeństwa a w szczególności czy:

- **podjęto odpowiednie środki zapobiegające wystąpieniu awarii przemysłowej,**
- **zapewniono wystarczające środki ograniczające skutki awarii przemysłowej w Oddziale Cieszyn i poza jego granicami, uwzględniając skutki transgraniczne,**
- **dane zawarte w zgłoszeniu i programie zapobiegania awariom są rzetelne i odzwierciedlają stan bezpieczeństwa w Oddziale Cieszyn.**

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych poddano gruntownej analizie PZA, dokonano kontroli rzetelności danych zawartych w „Zgłoszeniu ...:w stosunku do faktycznego stanu magazynowego jaki wynikał z przedłożonych raportów z wszystkich obiektów magazynowych Zakładu. W wyniku kontroli stwierdzono, iż zalecenia zawarte w wystąpieniach z 2007 roku zostały zrealizowane. Ponadto przeprowadzono czynności kontrolno – rozpoznawcze w Zakładzie w obiekcie budynku magazynowego nitrocelulozy, obiekcie mieszalni nitrocelulozy oraz obiekcie produkcyjnym nr 40 na instalacji Finitro (produkującej wyroby z udziałem nitrocelulozy lakierniczej). W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano negatywną opinię w zakresie użytkowania instalacji produkującej wyroby z udziałem nitrocelulozy lakierniczej.

2.2. Obiekty szpitalne.

1. Przeprowadzono czynności kontrolno rozpoznawcze we wszystkich obiektach szpitalnych zlokalizowanych na terenie działania komendy tj:
Pawilon Centralny Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie ul. Bielska 4,
Szpital Sióstr Elżbietanek w Cieszynie ul. Katowicka 1,
Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń” S.A Szpital Uzdrowiskowy Równica Ustroń ul. Sanatoryjna 5,
Śląski Szpital Reumatologiczno – Rehabilitacyjny im. gen. Jerzego Ziętka Ustroń ul. Szpitalna 11,
Śląskie Centrum Rehabilitacji w Ustroniu ul. Zdrojowa 6.
2. W trakcie czynności w 3 przypadkach dokonano oceny stopnia realizacji decyzji pokontrolnych wydanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), po opracowaniu stosownych ekspertyz i wydaniu Postanowień przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach. W trakcie prowadzonych czynności stwierdzono, iż założenia postanowień i ekspertyz są wdrażane w przypadku 2 obiektów zgodnie z wzajemnymi ustaleniami i terminami decyzji administracyjnych. W przypadku jednego obiektu stwierdzono w porównaniu do roku 2006, iż zalecenia Ekspertyzy ... nie są realizowane. Przedstawiono harmonogram wykonania zaleceń ekspertyzy zawierający rozwiązania techniczne wykonania zadań. Planowany termin zakończenia wykonania postanowień ekspertyzy określono na koniec 2012 roku. W związku z powyższym przesłano do Dyrektora Szpitala kolejne upomnienie. W pozostałych przypadkach wystosowano wystąpienia pokontrolne, w których wskazano na właściwy sposób realizacji zaleceń oraz konieczność przyspieszenia

2.3. Obiekty użyteczności publicznej.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolno rozpoznawczych w obiektach użyteczności publicznej nałożono na zobowiązanych 13 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Występujące w obiektach nieprawidłowości najczęściej dotyczyły:

- wyposażenia lub konserwacji gaśnic,
- wyposażenia lub konserwacji hydrantów wewnętrznych,
- stanu dróg ewakuacyjnych (drożności, składowania materiałów palnych) i oznakowania,
- instalacji użytkowych,
- instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

W wyniku prowadzonych czynności kontrolno - rozpoznawczych w obiektach dyskotek nałożono 2 decyzje administracyjne nakazujące wstrzymanie użytkowania lub ograniczenie w sposobie użytkowania obiektu.

1. W jednym z obiektów postanowiono zakazać użytkowania obiektu z uwagi na nie spełnienie podstawowych wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego głównie w zakresie ewakuacji oraz wymagań techniczno – budowlanych i eksploatacyjnych, a w szczególności:

- Nie zapewniono wymaganej szerokości oraz właściwego kierunku otwierania wyjść ewakuacyjnych z budynku.
- Nie zapewniono właściwych warunków ewakuacji z poziomu antresoli przeznaczonej na 84 miejsca siedzące.
- Nie zapewniono właściwej klasy odporności pożarowej antresoli bocznej oraz schodów prowadzących na tę antresolę przeznaczoną na ponad 10 miejsc siedzących.
- Nie wykonano instalacji hydrantów wewnętrznych.
- Nie zapewniono wyposażenia drzwi ewakuacyjnych w okucia antypaniczne.
- Stwierdzono zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie.
- Nie zapewniono wymaganego oświetlenia awaryjnego w sali dyskoteki oraz na drodze ewakuacyjnej prowadzącej z tej sali na zewnątrz budynku.
- Wyposażenie wnętrza stanowią meble w postaci łoża do siedzenia wykonane z płyt OSB wyściełane gąbką poliuretanową i materiałami obiciowymi o nieustalonym stopniu palności.
- Nie oznakowano dróg i wyjść ewakuacyjnych w sposób dostarczający informacji niezbędnych do ewakuacji.
- Nie wydzielono pożarowo kotłowni na paliwo stałe zlokalizowanej w pomieszczeniu sąsiadującym z salą dyskoteki.

- Nie wyposażono właściwie obiektu w gaśnice, spełniające wymagania Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczących gaśnic.
- Nie przeprowadzono okresowych badań instalacji użytkowych: tj. elektrycznej, odgromowej i wentylacyjnej.
- Nie opracowano Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz nie wdrożono procedur zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa klientów.

Ponadto w obiekcie wprowadzono zmiany w stosunku do stanu pierwotnego budynku polegające na:

- wykonaniu fundamentów pod żelbetowe słupy nośne antresoli głównej,
- wykonaniu żelbetowej konstrukcji nośnej poziomu antresoli głównej,
- wykonaniu schodów żelbetowych z poziomu antresoli,
- wykonaniu konstrukcji stropu podwieszonego z elementów drewnianych osłoniętych płytą gipsowo – kartonową,
- wykonaniu konstrukcji nośnej drewnianej antresoli bocznej,
- wykonaniu schodów drewnianych na antresolę boczną,
- wykonaniu barów na poziomie parteru i na antresoli bocznej,
- wykonaniu węzłów sanitarnych,
- wykonaniu instalacji elektrycznych,
- wykonaniu wyciągów wentylacyjnych,
- modernizacji instalacji ogrzewania z kotłownią na paliwo stałe wraz z ogrzewaniem podłogowym.

2. W drugim obiekcie postanowiono zakazać użytkowania pomieszczeń obiektu dla więcej niż 50 osób w tym ograniczyć ilość osób mogących przebywać na antresolach do 10 miejsc siedzących, ponieważ wykorzystywany do tego celu obiekt nie spełniał podstawowych wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego głównie w zakresie ewakuacji oraz wymagań techniczno – budowlanych i eksploatacyjnych, a w szczególności:

- Nie zapewniono wymaganej szerokości oraz właściwego kierunku otwierania wyjść ewakuacyjnych z pomieszczeń lokalu, który użytkowany jest w soboty do 300 osób.
- Stwierdzono zastawianie korytarza ewakuacyjnego prowadzącego do drugiego wyjścia ewakuacyjnego.
- Nie zapewniono właściwej klasy odporności pożarowej antresol oraz schodów prowadzących na te antresole przeznaczone na ponad 25 miejsc siedzących.
- Nie przeprowadzono badań i konserwacji instalacji hydrantów wewnętrznych, ponadto stwierdzono brak kluczyków w skrzynce hydrantowej.

- Nie zapewniono wyposażenia drzwi ewakuacyjnych w okucia antypaniczne.
- Nie zapewniono wymaganego oświetlenia awaryjnego w sali dyskoteki oraz na drodze ewakuacyjnej prowadzącej z tej sali na zewnątrz budynku.
- Wyposażenie wnętrza stanowią kotary o nieustalonym stopniu palności.
- Nie oznakowano dróg i wyjść ewakuacyjnych w sposób dostarczający informacji niezbędnych do ewakuacji.
- Nie zapewniono właściwego dostępu do gaśnic usytuowanych za barem.
- Nie przeprowadzono okresowych badań instalacji gazowej.
- Nie opracowano Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz nie wdrożono procedur zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa klientów.

IX. STAN OSOBOWY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CIESZYNIE I WYKAZ SPRZĘTU BĘDĄCEGO NA WYPOSAŻENIU

Na dzień 31 grudnia 2008 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Cieszynie pracuje 119 (118 funkcjonariuszy + 1 pracownik cywilny) osób z czego:

KP Cieszyn - 21 osób (13 KP + 8 PSK)

JRG Cieszyn - 34 osoby

JRG Skoczów - 32 osoby

JRG Ustroń - 32 osoby

STRUKTURA ZATRUDNIENIA

Oficerowie	Aspiranci	Podoficerowie	Szeregowi
10	27	55	26

Należy zwrócić uwagę, że ilość etatów na poszczególnych zmianach nie odpowiada faktycznej obsadzie (21 osób) z uwagi na czas pracy strażaków oraz potrzebę zachowania ciągłości służby.


Codzienna obsada podziału bojowego dla JRG Cieszyn, Skoczów i Ustroń oraz PSK to 21 osób.

Szczegóły przedstawia poniższy diagram.




STRUKTURA ZATRUDNIENIA W KP PSP CIESZYN


Kwalifikacje zawodowe



Wykształcenie ogólne



Staż służby



BAZA LOKALOWA KP I JRG CIESZYN

Komenda Powiatowa wraz z podległą JRG PSP w Cieszynie od dnia 01.07.2002 roku dzierżawi obiekty koszarowo- garażowe i magazynowo-warsztatowe przejęte po Zakładowej Służbie Ratowniczej "Polifarb Cieszyn-Wrocław". Długotrwała eksploatacja budynku spowodowała pogorszenie warunków socjalno- bytowych załogi. Obiekt wymaga przeprowadzenia generalnego remontu, który pozwoli dostosować go do obowiązujących przepisów, głównie w zakresie warunków bhp.

W pierwszej kolejności należy wykonać prace, które pozwoliłyby poprawić:

- stan drogi dojazdowej do strażnicy, która powoduje szybsze zużycie zawieszonych samochodów (płyty betonowe nierówno położone), oraz bezpieczeństwo wyjazdu zastępów ze strażnicy (w przypadku pożaru obiektu destylarni rozpuszczalników uniemożliwiony jest wyjazd zastępów z terenu strażnicy). Należy wykonać drugi wyjazd.
- bezpieczeństwo warunków ewakuacyjnych w strażnicy poprzez zainstalowanie oświetlenia ewakuacyjnego bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- bezpieczeństwo strażaków w trakcie alarmu poprzez doprowadzenie ześlizgów do stanu zgodnego z obowiązującymi wymaganiami budowlanymi i bhp (w chwili obecnej strażacy korzystają jedynie ze schodów – przez co m.in. wydłuża się czas wyjazdu zastępów),
- ogólny stan techniczny budynku, przez co zmniejszy się jego energochłonność (wymiana bram garażowych, nieszczelne, trudne w zamykaniu, wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej i c.o., wykonanie izolacji termicznej budynku administracyjnego i garaży, docieplenie dachu na obiektach).

W 2008 roku poprawiono kosmetykę ściany frontowej KP.

WYKAZ SPRZĘTU KP PSP CIESZYN

L.P.	Marka pojazdu	Rodzaj	Rok prod.	Uwagi
1	Lublin	Gospodarczy	1997	
2	Lada Niva	SOp	1999	
3	Skoda Octavia	SOp	2001	
4	Polonez Caro +	SOp	1997	Przekazany z KM PSP w Bielsku-Białej

WYKAZ SPRZĘTU BĘDĄCEGO NA WYPOSAŻENIU JRG CIESZYN

L.P.	Marka pojazdu	Rodzaj	Rok prod.	Uwagi
1.	<i>Magirus</i>	SD – 30	1971	Ze względu na wiek, awaryjność i duże zużycie zachodzi potrzeba zakupu nowego samochodu.
2	VW Golf III	SOp	1993	Przekazany z KM PSP w Bielsku-Białej
4.	Jelcz	GCBA	1997	
5.	Jelcz	GPr 3000	1973	
6.	Steyr	GCBA	1985	
7.	Jelcz	GCBA	1997	W użyczeniu od “ZSR Polifarb”
8.	Renault	GBA	2003	

L.P.	Nazwa sprzętu	Rok prod.	Uwagi
1.	Motopompa Polonia PO5	1988	
2.	Piła Partner	1988	
3.	Agregat oddymiający	1981	

4.	Agregat oświetleniowy.	1993	
5.	Zasilacz GS2T	1993	
6.	Pilarka Sthill	1994	
7.	Pilarka Husqvarna	1996	
8.	Pompa Niagara	1996	
9.	Piła Partner	1997	
10.	Agregat oświetleniowy.	1997	
11.	Pompa Niagara	1997	
12.	Pilarka Husqvarna	1997	
13.	Motopompa Szlamowa PS-75	2001	
14.	Agregat oddymiający	2001	
15.	Motopompa Rosenbauer	1979	
16.	Agregat Piany Lekkiej 500	1981	
17.	Agregat Piany Lekkiej 200	1970	
18.	Piła Stihl	1988	
19.	Motopompa M8/8 Polonia PO5	1979	
20.	Pilarka Husqvarna	1997	
21.	Pompa Niagara	2003	
22.	Agregat prądotwórczy	2003	
23.	Pilarka Husqvarna 55	2007	
24.	Pilarka Stihl	2008	Przekazana z KW PSP w Katowicach
25.	Pilarka Stihl	2008	Przekazana z KW PSP w Katowicach
26.	Agregat prądotwórczy	2008	
27.	Pompa szlamowa	2008	
28.	Pompa szlamowa	2008	
29.	Zestaw hydrauliczny LUCAS	2008	Ze środków WORD
30.	Pompa do środka pianotw.	2008	Przekazana z KW PSP w Katowicach

BAZA LOKALOWA JRG USTRÓŃ

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Ustroniu mieści się w nowym budynku przy ul. Wczasowej 12. Nowy budynek spełnia wymagania stawiane strażnikom JRG PSP. Od lutego 2002 roku w budynku funkcjonuje wspólne stanowisko dyspozytorskie Państwowej Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego.

WYKAZ SPRZĘTU JRG PSP USTRÓŃ

L.P.	Marka pojazdu	Rodzaj	Rok prod.	Uwagi
1.	Star	GBA	1987	Ze względu na wiek pojazdu występuje duża awaryjność jego podzespołów

2.	Jelcz	GCBA	1987	j.w.
3.	Tarpan Honker	SRt	1995	
4.	Renault Midliner	GBA	2001	
5.	Jelcz	SD - 30	1981	
L.P.	Nazwa sprzętu	Rok prod.	Uwagi	
1.	Piła Partner	1983		
2.	Agregat prądotwórczy	2001		
3.	Zestaw hydrauliczny	1983		
4.	Agregat oświetleniowy.	1995		
5.	Piła Husqvarna	1995		
6.	Piła Stihl	1995		
7.	Pilarka Husqvarna	1997		
8.	Motopompa Niagara	1997		
9.	Motopompa Honda WP-30X	1997		
10.	Motopompa Szlamowa PS-75	1998		
11.	Agregat oddymiający	2000		
12.	Pilarka Husqvarna	2000		
13.	Agregat prądotwórczy	2001		
14.	Motopompa Rosenbauer	1977		
15.	Agregat Piany Lekkiej 500	1981		
16.	Pilarka Stihl	2008	Przekazana z KW PSP w Katowicach	
17.	Pilarka Stihl	2008	Przekazana z KW PSP w Katowicach	

BAZA LOKALOWA JRG SKOCZÓW

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza mieści się w Skoczowie przy ul. Cieszyńskiej 10 w budynku strażnicy OSP Skoczów. W/w strażnica jest dzierżawiona przez KP PSP Cieszyn. Budynek nie spełnia warunków BHP stawianych obiektom strażnic (m.in. brak ześlizgów).

Lokalizacja obiektu - budynek wolnostojący umiejscowiony w centrum miasta.

WYKAZ SPRZĘTU JRG PSP SKOCZÓW

L.P.	Marka pojazdu	Rodzaj	Rok prod.	Uwagi
1.	Volkswagen	BUS	1993	
2.	Renault Midlum	GBA 2,5/24	2008	Przekazana z KW PSP w Katowicach
3.	Renault Midliner	GBA 2/17	2001	Samochód uszkodzony
4.	Renault Kerax	GCBA 5/24	2005	

Lp.	Nazwa sprzętu	Rok prod.	Uwagi
1.	Piła do betonu	1992	
2.	Piła do drewna	1992	
3.	Agregat oświetleniowy	1991	
4.	Myjka	1993	
5.	Piła Sthill	1995	
6.	Pilarka Husqvarna	1996	
7.	Motopompa Niagara	1996	
8.	Zasilacz GS2T	1997	
9.	Agregat prądotwórczy	2000	
10.	Motopompa szlamowa WT-30X	1999	
11.	Agregat oddymiający	2000	
12.	Agregat prądotwórczy	2000	
13.	Ciężki zestaw narzędzi hydraulicznych LUKAS	2005	
14.	Agregat prądotwórczy	2005	
15.	Pilarka Stihl	2008	Przekazany z KW PSP w Katowicach

SPRZĘT PRZEKAZANY JEDNOSTKOM OSP W 2008 r.

W 2008 roku Komenda Powiatowa PSP w Cieszynie zgodnie z decyzją Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach przekazała:

- w dniu 29.04.2008 samochód operacyjny Polonez Caro 1,6 GLE wraz z radiotelefonem przewoźnym ALINCO DR-510 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kończycach Wielkich,
- w dniu 2.12.2008 samochód operacyjny Polonez Caro 1,6 GLI wraz z radiotelefonem przewoźnym Motorola GM 300 i radiem samochodowym SAFARI dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Centrum,
- w dniu 2.12.2008 samochód operacyjny Polonez Caro 1,6 GLI wraz z radiotelefonem przewoźnym ALINCO DR-112 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Polana.

Przekazania nastąpiły zgodnie z treścią Ustawy o Ochronie Przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. nr 81, poz. 351, z późn. zmianami).

ZAKUPIONY I OTRZYMANY SPRZĘT, ORAZ ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ W 2008 r.


Lp.	Przedmiot	ilość
1	Ubranie specjalne	16
2	Buty specjalne skórzane	26
3	Rękawice specjalne	30
4	Pas strażacki	18
5	Ubranie koszarowe	29
6	Mostek przejazdowy	1
7	Drabina pożarnicza DNW	1
8	Drabina nasadkowa	8
9	Siekierołom – narzędzie ratownicze	3
10	Linka ratownicza	11
11	Torba Ratownicza R1	1
12	Detektor wielogazowy TETRA 3	2
13	Rtl. nasobne MOTOROLA	13
14	Rtl. nasobne HYT	4
15	Rękawy sorpcyjne	8
16	Wąż ssawny 75 ze smokiem do pompy KGP	2
17	Pompa szlamowa KGP 30T	2
18	Pompa do środka pianotwórczego	1
19	Agregat prądotwórczy	1
20	Pilarka STIHL MS 310	4
21	Pilarka STIHL MS 440	1
22	Kurtyna wodna	6
23	Monitor LCD LG	5
24	Drukarka igłowa OKI 3321	1
25	Komputer HP	2
26	Komputer SERWER HP + oprogramowanie	1

Z darowizny 10.000 zł. przekazanej z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przeznaczonej na dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa drogowego i medycznego zakupiono:


- Zestaw hydrauliczny do otwierania drzwi i obcinania prętów LUCAS
- Zabezpieczenie poduszki powietrznej AIR BAG I

X. FINANSE


Budżet KP PSP Cieszyn



Poniższy wykres przedstawia zmiany wysokości budżetu KP PSP w Cieszynie oraz środków finansowych na "zakup materiałów i wyposażenia". O ile budżet na przestrzeni ostatnich 3 lat wzrastał, to środki zapewniane na paragrafy związane z wydatkami bieżącymi - malały. Plan budżetu w części "wydatki rzeczowe" na rok 2009 powodują, że ustawowe zadania Państwowej Straży Pożarnej mogą zostać niezrealizowane w pełnym zakresie.



W części "zakup materiałów i wyposażenia" struktura wydatków przedstawia się następująco:



Analiza takiej struktury wydatków wykazuje, że pozostałe wydatki „rzeczowe” wystarczyły na media, paliwo, funkcjonowanie komendy i 3 jednostek ratowniczo-gaśniczych oraz utrzymanie samochodów operacyjnych i sprzętu strażackiego w gotowości operacyjno- technicznej. Wydatki inwestycyjne w kwocie 7.500,00 zł przeznaczone zostały na zakup serwera komputerowego, a środki na ten cel pozyskano w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009".