



**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W CIESZYNIE**

INFORMACJA

**Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie
o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej
oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu
za 2009 r.**

I. Działania ratownicze.


Na terenie powiatu cieszyńskiego działają Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze PSP, Ochotnicze Straże Pożarne, Ochotnicze Straże Pożarne w zakładach.

- 3 JRG PSP,
- 68 OSP terenowych,
- 4 OSP w zakładach.

W okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. na terenie powiatu cieszyńskiego zanotowano łącznie **2011** zdarzeń, które usuwane były przez jednostki PSP i OSP:

Struktura prowadzonych działań przedstawia się następująco:

➤ Pożary	272
➤ Miejscowe Zagrożenia (MZ)	1621
➤ Alarmy Falszywe (AF)	118
<u>Razem:</u>	<u>2011</u>




- w tym pożary wg wielkości:

małe	262,
średnie	10,

Najczęstsze przyczyny powstawania pożarów:

- nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym w tym papierosy i zapalki – 65,
- nieustalone – 105,
- wady urządzeń i instalacji elektrycznych (bez urządzeń grzewczych) – 14,
- podpalenia (umyślne) w tym akty terroru – 2,
- wady środków transportu – 10,
- nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe - 19,
- wady urządzeń grzewczych na paliwo stałe – 11,
- inne przyczyny - 18.
- wyładowania atmosferyczne – 3,
- nieostrożność osób dorosłych przy prowadzeniu prac pożarowo – niebezpiecznych – 8,

ZESTAWIENIE PRZYCZYN POWSTANIA POŻARÓW (2004-2009)



- Nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym w tym papierosy i zapalki
- Nieustalone
- Wady urządzeń i instalacji elektrycznych
- Wady środków transportu
- Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe
- Inne przyczyny
- Podpalenia umyślne
- POŻARY OGÓŁEM


w tym miejscowe zagrożenia wg wielkości:

małe 1620,
lokalne 1,

Najczęstsze przyczyny powstawania miejscowych zagrożeń:

- nietypowe zachowanie się zwierząt, owadów stwarzające zagrożenie – 185,
- niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu środków transportu – 142
- huragany, silne wiatry, tornada – 234,
- gwałtowne opady atmosferyczne – 488,
- wady środków transportu – 20,
- nieustalone – 185,
- inne przyczyny (wycieki substancji ropopochodnych na ciekach wodnych, oświetlenie terenu, wady instalacji wodnych, przymarznięte ptaki, otwieranie pomieszczeń mieszkań na prośbę policji, itp.) – 277.

PRZYCZYNY MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ 2004-2009




- w tym alarmy fałszywe:

złośliwe	3,
w dobrej wierze	58,
z instalacji wykrywania	57.

Tabela nr.1


Zestawienie zdarzeń w rozbiciu na poszczególne gminy powiatu cieszyńskiego.

Ilość interwencji w latach 2002 - 2009



GMINA	POŻARY	MIEJSCOWE ZAGROŻENIA	ALARMY FAŁSZYWE	RAZEM
Brenna	14	91	4	109
Chybie	8	33	0	41
Cieszyn	66	246	50	362
Dębowiec	3	70	2	75
Goleszów	10	125	3	138
Hażlach	9	93	0	102
Istebna	21	72	2	95
Skoczów	62	225	15	302
Strumień	19	93	1	113
Ustroń	26	329	24	379
Wisła	23	176	14	213
Zebrzydowice	11	68	3	82
Razem	272	1621	118	2011

Rozkład ilości interwencji w pow. cieszyńskim w poszczególnych miesiącach 2009 r.



Ilości zdarzeń na terenie pow. cieszyńskiego w poszczególnych miesiącach 2009 r.




Tabela nr.2

Zestawienie strat w tys. zł. w zależności od zdarzenia w rozbiciu na poszczególne gminy powiatu cieszyńskiego

Gmina	Pożary		Miejscowe Zagrożenia	
	Straty ogółem	Średnio na 1 zdarzenie	Straty ogółem	średnio na 1 zdarzenie
Brenna	111,6	1	69,5	0,6
Chybie	160,5	3,9	110	2,6
Cieszyn	504,3	1,6	161,6	0,5
Dębowiec	1,2	0	435	5,9
Goleszów	170,7	1,2	300,5	2,2
Hażlach	51,5	0,5	110	1
Istebna	246,5	2,6	45	0,4
Skoczów	133,7	0,4	671	2,3
Strumień	152	1,3	262,6	2,3
Ustroń	231,5	0,6	492,2	1,3
Wisła	306,5	1,5	127,3	0,6
Zebrzydowice	17,2	0,2	52,2	0,6
Razem	2087,2	14,8	2837,2	20,3

Straty ogółem wyniosły 4 miliony 944 tysięcy 400 złotych. Uratowane mienie podczas działań ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej związanych z pożarami i miejscowymi zagrożeniami wyniosło 15 milionów 430 tysięcy złotych.

Tabela nr.3

Udział w działaniach ratowniczych jednostek OSP w 2009 r.

Lp.	Gmina	Jednostka OSP	Pożary	Miejscowe Zagrożenia	Alarmy falszywe	Razem
1.	Cieszyn	Bobrek	6	22	3	31
2.		Boguszowice	0	0	1	1
3.		Markłowice	0	5	0	5
4.		Mnisztwo	0	2	1	3
5.		Pastwiska	0	2	0	2
6.		Krasna	0	8	1	9
7.	Brenna	Górki Wlk.	4	34	0	38
8.		Brenna C.	5	16	1	22
9.		Brenna L.	2	8	0	10
10.	Chybie	Chybie	7	12	0	19
11.		Mnich	5	6	0	11
12.		Zaborze	4	2	0	6
13.		Zarzecze	5	1	0	6
14.	Dębowiec	Dębowiec	2	13	0	15
15.		Ogrodzona	0	9	0	9
16.		Simoradz	1	4	0	5
17.		Kostkowice	0	4	0	4
18.		Gumna	0	2	0	2
19.		Iskrzyczyn	0	6	0	6
20.	Goleszów	Goleszów	6	31	1	38
21.		Puńców	2	18	0	20
22.		Godziszów	0	3	0	3
23.		Dzięgielów	1	6	0	7
24.		Cisownica	3	25	1	29
25.		Bažanowice	0	0	0	0
26.		Leszna G.	1	1	0	2
27.		Kisielów	0	2	0	2
28.		Kozakowice	0	5	0	5
29.	Hażlach	Kończyce Wlk.	5	19	0	24
30.		Hażlach	1	15	0	16
31.		Rudnik	0	5	0	5

32.		Zamarski	2	8	0	10
33.		Brzezówka	0	3	0	3
34.		Pogwizdów	1	4	0	5
35.	Istebna	Istebna C.	20	45	1	66
36.		Istebna Z.	7	7	0	14
37.		Koniaków C.	9	17	0	26
38.		Koniaków K.	0	0	0	0
39.		Jaworzynka C.	5	3	0	8
40.		Jaworzynka Z.	0	1	0	1
41.	Skoczów	Skoczów	5	34	0	39
42.		Ochaby	5	9	0	14
43.		Bładnice	1	6	0	7
44.		Kiczyce	1	6	0	7
45.		Kowale	1	4	0	5
46.		Międzyświeć	1	2	0	3
47.		Pierściec	3	9	0	12
48.		Pogórze	2	5	0	7
49.		Wilamowice	0	0	0	0
50.		Wiślica	1	0	0	1
51.	Strumień	Strumień	4	19	0	23
52.		Baków	1	7	0	8
53.		Drogomyśl	4	17	0	21
54.		Pruchna	1	3	0	4
55.		Zabłocie	2	3	0	5
56.		Zbytków	1	9	0	10
57.	Ustroń	Ustroń N.	3	41	0	44
58.		Ustroń C.	9	55	0	64
59.		Ustroń P.	2	24	0	26
60.		Ustroń L.	1	35	0	36
61.	Wisła	Wisła J.	2	23	0	25
62.		Wisła C.	7	35	0	42
63.		Wisła M.	3	28	0	31
64.		Wisła Cz.	3	14	0	17
65.	Zebrzydowice	Zebrzydowice	8	17	0	25
66.		Kaczyce	2	4	0	6
67.		Kończyce M.	1	16	0	17
68.		Marklowice G.	0	5	1	6
Razem			178	804	11	993

Charakterystyczne pożary i miejscowe zagrożenia:

1. **W dniu 9.01.2009 r.** o godz. 6.30 w Ustroniu na ul. Krótkiej zaistniał pożar poddasza budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszego zastępu z JRG Ustroń przeprowadzono rozpoznanie, w wyniku którego stwierdzono, że pali się poddasze budynku mieszkalnego murowanego (płomienie na zewnątrz), więźba drewniana kryta dachówką oraz częściowo poddasze budynku gospodarczego przyległego do budynku mieszkalnego (obiekt w kształcie litery L). Nie ma osób poszkodowanych- rodzina ewakuowała się do sąsiada przed przybyciem straży (kobieta na wózku inwalidzkim, małżeństwo i pięcioro dzieci). Zabezpieczono miejsce działań, a następnie po odłączeniu energii elektrycznej podano dwa prądy wody w natarciu- jeden do wewnątrz budynku przez klatkę schodową, drugi na część budynku gospodarczego w celu lokalizacji pożaru. Ze względu na silne zadymienie strażacy pracowali w aparatach ODO. Po dojeździe kolejnych zastępów podano jeszcze dwa prądy wody na poddasze przez okna z drabin przystawnych. Zaopatrzenie wodne realizowano systemem dowożenia z hydrantu oddalonego o około dwa kilometry. Powyższe działania doprowadziły do lokalizacji a następnie ugaszenia pożaru. W dalszej kolejności strażacy dokonali rozbiórki spalonej części obiektu oraz ewakuowali pozostałe mienie do sąsiada. Urząd Miejski w Ustroniu zobligował się do zapewnienia zastępczego lokalu oraz zabezpieczenia dachu za pomocą plandeki. Miejsce działań przekazano na piśmie właścicielowi.

W działaniach udział brały 4 zastępy JRG PSP oraz 4 zastępy OSP. Czas trwania akcji- 4 godz. 53 min.

2. **W dniu 11.02.2009 r.** w Wiśle na ul. Cieńków doszło do pożaru poddasza budynku mieszkalnego. Dojazd do miejsca zdarzenia był utrudniony z powodu oblodzonej, krętej górskiej drogi. Po dojeździe zastępów na miejsce stwierdzono, że pożarem objęte było całe poddasze wraz pokryciem dachowym. Cztery osoby zamieszkujące budynek opuściły obiekt przed przybyciem straży. Na miejsce działań zadysponowano Pogotowie Ratunkowe (zasłabnięcie córki właściciela). Działania polegały na podaniu 4 prądów wody w natarciu na palące się poddasze oraz schładzaniu a następnie wyniesieniu 1 sztuki 11kg butli z gazem znajdującej się w budynku. Powyższe działania doprowadziły do lokalizacji a następnie ugaszenia pożaru. Zaopatrzenie wodne zorganizowano ze sztucznego zbiornika wody pitnej dla osiedla oraz hydrantu instalacji wodnej służącej do zaśnieżania stoku narciarskiego wyciągu "Cieńków".

Po ugaszeniu pożaru ratownicy przystąpili do rozbiórki części konstrukcji budowlanej. Spaleniu uległa więźba dachowa wraz z pokryciem, wyposażenie poddasza użytkowego (meble, wyposażenie kuchni, łazienki, dwóch pokoi, korytarza, okna i drzwi). W działaniach brały udział 4 zastępy JRG, 6 zastępów OSP w KSRG oraz 2 zastępy OSP spoza KSRG. Czas trwania akcji: 5 godz. 39 minut

3. **W dniu 19.04.2009 r.** w Ochabach Małych na ul. Stromej zaistniał pożar budynku gospodarczego. Działania przybyłych na miejsce zdarzenia zastępów JRG polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu dwóch prądów wody – jeden w natarciu, drugi w obronie nie objętej przez pożar części budynku, w którym znajdowało się około 30 kur. Po dojeździe kolejnych zastępów (OSP) podano kolejne 3 prądy wody – jeden w obronie, dwa w natarciu. Po ugaszeniu słomę i urządzenia gospodarcze wyniesiono i przelano. W działaniach udział wzięły 2 zastępy PSP i 5 zastępów OSP. Spaleniu uległo około 2/3 budynku gospodarczego, słoma, zboże i wyposażenie. Zniszczeniu uległy także urządzenia elektryczne (frezarka, piły). Czas trwania akcji 2 godz. 4 min.
4. **W dniach 22 i 23 maja br.** Komenda Powiatowa PSP w Cieszynie odnotowała 76 interwencji związanych z usuwaniem skutków huraganu, który wystąpił w dniu 22 maja na terenie powiatu cieszyńskiego. Większość zdarzeń tj. 51 związana była z usuwaniem połamanych konarów drzew oraz całych drzew z jezdni. W wyniku huraganu uszkodzonych zostało 6 dachów na budynkach mieszkalnych (w Cieszynie, Kisielowie, Goleszowie, Godziszowie, Zamarskach oraz Ustroniu), a w jednym przypadku (w Godziszowie) dach został całkowicie zerwany. Interwencje straży pożarnej związane z zabezpieczeniem uszkodzonych linii energetycznych oraz usuwaniem nadłamanych konarów nad liniami energetycznymi wystąpiły w 13 przypadkach. Odnotowano również uszkodzenie dwóch samochodów osobowych na skutek przewrócenia drzew na samochody. W trzech przypadkach straż pożarna usuwała powalone na budynki drzewa.
5. **W dniu 15.06.2009 r.** o godzinie 16:50 zauważono pożar budynku gospodarczego w Mnichu. Pożarem objęta była drewniana część budynku oraz całe poddasze. Po dojeździe pierwszych zastępów OSP na miejsce zdarzenia teren zabezpieczono i podano dwa prądy wody – jeden w natarciu, drugi w obronie w celu osłony sąsiedniego budynku mieszkalnego. Po dojeździe zastępów JRG oraz kolejnych zastępów OSP podano kolejne 2 prądy wody – jeden w obronie murowanej

części budynku gospodarczego i jeden w natarciu. W celu stałego uzupełniania wody zbudowano stanowisko wodne na pobliskim cieku wodnym. Po ugaszeniu słomę i urządzenia gospodarcze wyniesiono i przelano. Ostatnia jednostka opuściła miejsce zdarzenia o godzinie 20:16. W nocy o godz. 01:09 właściciel zgłosił ponowne rozgorzenie usuniętej ze stodoły słomy i siana. Zadysponowano na miejsce OSP Mnich a następnie kolejne jednostki (JRG Skoczów, OSP Zaborze, Chybie, Zarzecze) w celu ponownego przelania pogorzeliska (podano 4 prądy wody, ok. 15 m³). Działania zakończono o godzinie 3:30. W działaniach brały udział 2 zastępy PSP – 6 strażaków oraz 5 zastępów OSP – 30 druhów. Straty właściciela oszacowano na 100 tys zł, w tym budynki warte 90 tys zł.

6. **W dniu 02.07.2009 r.** w miejscowości Ferlichów na ul. Polnej zaistniał pożar stodoły. Po dojeździe OSP Chybie i Mnich – zastano całą stodołę w ogniu. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, podano dwa prądy wody w natarciu, co doprowadziło do lokalizacji pożaru. Po dojeździe zastępów JRG Skoczów i OSP Zarzecze i Zaborze przy pomocy bosaków rozebrano nadpaloną konstrukcję stodoły i przystąpiono do usuwania ze stodoły spalonej słomy. Na miejscu pogorzeliska zostały trzy zastępy OSP w celu dokładnego przelania spalonej słomy. Uległo spaleniu: - Cała stodoła i 7 m³ słomy. W działaniach udział brały 2 zastępy JRG Skoczów, 2 zastępy OSP w KSRG 10 osób, 2 zastępy OSP spoza KSRG 12 osób.
7. **W dniu 18.07.2009 r.** w Cieszynie na ul. Stawowej zaistniał pożar średni baraku wraz z budynkiem magazynowym. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zabezpieczono teren działania. Po przeprowadzonym rozpoznaniu stwierdzono, że pali się barak przeznaczony na składowanie drewna i konstrukcja dachu na budynku magazynowym. Podano dwa prądy wody w natarciu na palący się barak i jeden prąd wody na konstrukcję dachu magazynu od wewnątrz. Działania te doprowadziły do ugaszenia pożaru. Miejsce zdarzenia przekazano właścicielowi obiektu. Straty: Barak, część konstrukcji dachowej magazynu wraz z przechowanymi w nim materiałami budowlanymi (styropian, boazeria plastikowa, formy). W działaniach udział brały 2 zastępy JRG Cieszyn, 1 zastęp OSP w KSRG 4 osoby.
8. **W dniu 04.11.2009 r.** w Istebnej doszło do pożaru w budynku mieszkalnym (agroturystycznym). Po dojeździe pierwszych zastępów OSP z Istebnej Centrum przeprowadzono rozpoznanie, w wyniku którego stwierdzono pożar podbitki dachowej na powierzchni około 20 m² budynku mieszkalnego murowanego (wieżba dachowa

drewniana kryta blachą). Brak osób poszkodowanych. Po odłączeniu energii elektrycznej podano dwa prądy wody w natarciu co doprowadziło do lokalizacji i ugaszenia pożaru. Po dojeździe kolejnych zastępów dokonano częściowej rozbiórki połaci dachowej w celu sprawdzenia możliwości dalszego rozprzestrzenienia się ognia. Miejsce zdarzenia przekazano na piśmie właścicielowi. Uszkodzeniu uległo: 20 m² podbitki dachowej, rozbite okno, okopcone ściany. W działaniach udział brały: 3 zastępy z JRG Ustroń 8 osób, 4 zastępy OSP z KSRG 21 osób, 2 zastępy OSP z poza KSRG 11 osób;

9. W dniu **01.12.2009 r.** zaistniał pożar domu jednorodzinnego w Istebnej. Po dojeździe zastępów OSP Istebna Centrum na miejsce zdarzenia stwierdzono dym wydobywający się spod pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wolnostojącego (obiekt murowany, dwupiętrowy, więźba dachowa drewniana kryta blachą), bardzo silne zadymienie. Otwarto drzwi wejściowe, a następnie ratownicy w aparatach ODO weszli do wnętrza budynku na piętro i podali prąd gaśniczy w natarciu na palące się łóżko piętrowe i częściowo meble w pokoju gościnnym. Nie stwierdzono osób w obiekcie. Po dojeździe zastępów JRG i kolejnych sił i środków z OSP rozpoczęto rozbiórkę nadpalonego stropu drewnianego "ordeki" i podano drugi prąd wody na tłące się odeskowanie dachu. Po lokalizacji pożaru przystąpiono do oddymienia pomieszczeń oraz dalszej rozbiórki części stropu i przelania tłących się mebli i wyposażenia. Działania powyższe doprowadziły do ugaszenia pożaru. Miejsce zdarzenia przekazano na piśmie właścicielce. Straty: spalone wyposażenie pokoju, częściowo konstrukcja dachu, okopczeniu uległy sąsiednie pomieszczenia. W działaniach udział brały 2 zastępy z JRG, 5 zastępów z OSP w KSRG 25 osób i 1 zastęp OSP spoza KSRG 5 osób;

II. Szkolenie OSP

Od 2006 roku szkolenie druhów Ochotniczych Straży Pożarnych odbywa się na podstawie "Systemu szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych" zatwierdzonego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w 2006 roku, zaakceptowanego przez Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP.

W 2009 roku Komenda Powiatowa PSP w Cieszynie zorganizowała 3 kursy podstawowe strażaków ratowników OSP oraz 1 kurs z zakresu eksploatacji sprzętu ochrony dróg oddechowych tzw. aparatów powietrznych dla naczelników i dowódców OSP. Od czasu wprowadzenia "Systemu

szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych", tj. od 2006 roku przeprowadzono 14 kursów, na których łącznie przeszkolono 526 osoby.

Struktura przeszkolenia przedstawia się następująco:

- Kurs szeregowych OSP wg prog. z 1994r 4 kursy- 84 przeszkolonych
- Kurs podstawowy OSP (część I) 1 kurs - 50 przeszkolonych
- Kurs podstawowy OSP (część II) 1 kurs - 47 przeszkolonych
- Kurs podstawowy OSP (jednoetapowo) 6 kursy -244 przeszkolonych
- Kurs obsługi sprzętu ODO 3 kursy- 101 przeszkolonych

III. Zawody Sportowo – Pożarnicze.

W 2009 roku w miesiącu wrześniu zorganizowano Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych w grupach A i C.

Ponadto we wszystkich gminach powiatu zorganizowane zostały zawody gminne, gdzie komisję sędziowską stanowili funkcjonariusze PSP.

Tabela nr. 4

Wyniki z zawodów powiatowych grupy „A”

Nazwa OSP	Zajęte miejsce
OSP Mnich	1
OSP Wisła Jawornik	2
OSP Gumna	3
OSP Chybie	4
OSP Zbytków	5
OSP Ustroń Lipowiec	6
OSP Zabłocie	7
OSP Koniaków Centrum	8
OSP Kończyce Wielkie	9
OSP Puńców	10
OSP Ustroń Centrum	11
OSP Iskrzyczyn	12
OSP Markłowice Górne	13
OSP Cieszyn Krasna	14
OSP Zebrzydowice	15
OSP Bładnice Dolne	16
OSP Kisielów	17

OSP Wiśla Czarne	18
OSP Brenna Centrum	19
OSP Brzezówka	20
OSP Brenna Leśnica	21
OSP Zarzecze	22
OSP Cieszyn Boguszowice	23
OSP Skotan	24

Tabela nr.5

Wyniki z zawodów powiatowych grupy „C”

Nazwa OSP	Zajęte miejsce
OSP Koniaków Centrum	1
OSP Kostkowice	2

IV. Turnieje wiedzy pożarniczej.

Corocznie organizowany jest przez Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP przy współudziale Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie Turniej Wiedzy Pożarniczej. W 2009 r. turniej odbył się w jednostce OSP Cieszyn Pastwiska. Do turnieju zakwalifikowała się młodzież w drodze eliminacji gminnych w trzech grupach wiekowych: szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne, szkoły średnie. Komisja sędziowska, na podstawie uzyskanych wyników przez poszczególnych uczestników turnieju testu pisemnego oraz egzaminu ustnego wyłoniła zwycięzców.

V. Ćwiczenia

Ilość ćwiczeń zorganizowanych na obiektach.

Organizator	2009 r.
KP PSP	130
Komendanci Miejscy i Gminni	12
RAZEM	142

Ćwiczenia organizowali:

- 130x KP PSP Cieszyn
- 1x Komendant Gminny OSP Dębowiec,
- 1x Komendant Gminny OSP Brenna,
- 1x Komendant Gminny OSP Istebna,
- 1x Komendant Gminny OSP Hażlach,
- 1x Komendant Gminny OSP Zebrzydowice,
- 1x Komendant Gminny OSP Goleszów,
- 1x Komendant Gminny OSP Chybie,
- 1x Komendant Miejski OSP Cieszyn,
- 1x Komendant Miejski OSP Skoczów,
- 1x Komendant Miejski OSP Strumień,
- 1x Komendant Miejski OSP Wisła,
- 1x Komendant Miejski OSP Ustroń.

VI. Kontrole jednostek w KSRG.

Pracownicy KP PSP Cieszyn przeprowadzili w miesiącu marcu kontrole doraźne we wszystkich jednostkach OSP włączonych do KSRG. W czasie kontroli główny nacisk stawiano na:

- środki alarmowania,
- przebieg alarmu (czas, w którym jednostka jest w pełni gotowa do wyjazdu),
- stan techniczny sprzętu pożarniczego,
- stan techniczny sprzętu silnikowego,
- prawidłowość prowadzenia dokumentacji,
- sprzęt i urządzenia łączności,
- zapas środków gaśniczych i paliwa,
- ważność badań okresowych strażaków.

Przeprowadzone kontrole nie wykazały poważnych uchybień. Ogólna ocena poziomu przygotowania do ewentualnych działań jednostek KSRG powiatu cieszyńskiego- "bardzo dobry".

VII. Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy (KSRG).

Spośród 72 jednostek OSP na terenie powiatu cieszyńskiego w ramach KSRG działają 22 jednostki :

1. OSP Chybie,
2. OSP Dębowiec,
3. OSP Goleszów,

4. OSP Skoczów,
5. OSP Cieszyn Bobrek,
6. OSP Górki Wielkie,
7. OSP Istebna Centrum,
8. OSP Kończyce Wielkie,
9. OSP Mnich,
10. OSP Puńców,
11. OSP Ochaby,
12. OSP Zebrzydowice,
13. OSP Kaczyce,
14. OSP Kończyce Małe,
15. OSP Wisła Jawornik,
16. OSP Cisownica,
17. OSP Drogomyśl
18. OSP Koniaków Centrum
19. OSP Ustroń Centrum
20. OSP Ustroń Polana
21. OSP Ustroń Nierodzim
22. OSP Wisła Centrum

Dofinansowanie jednostek w KSRG.

W 2009 r. dofinansowanie dla jednostek OSP w KSRG na ich funkcjonowanie jednostek wynosiło średnio 4587 zł.

Priorytetem przy wykorzystaniu przyznanych dotacji należało objąć potrzeby wynikające ze złożonego wcześniej wniosku, a następnie dokonywać niezbędnych zakupów dla zapewnienia gotowości bojowej jednostki.

Oprócz tych pieniędzy dodatkowe fundusze na zakup samochodu pożarniczego w wysokości 50000 zł. otrzymała jednostka OSP Istebna Centrum. Dodatkowo z rezerwy celowej budżetu państwa OSP Górki Wielkie zostały dofinansowane kwotą 1580 zł.

Wypożyczenie jednostek OSP w KSRG.

Porozumienie zawarte pomiędzy Urzędem Miejskim – Gminnym, Jednostką OSP, a Komendą Powiatową określa normy wyposażenia w sprzęt silnikowy i sprzęt ochrony osobistej strażaka dla poszczególnych jednostek OSP, który winien być poddawany okresowym przeglądom, kontrolom, naprawom przez osoby odpowiedzialne w jednostce za utrzymanie sprzętu w gotowości bojowej. Powyższe ustalenie zawarte w porozumieniu każdorazowo sprawdzane są przez zespół kontrolny komendy, a ewentualne

uchybień wpisane są do protokołu. O ustaleniach z czynności kontrolnych tut. komenda informuje przedstawicieli władz samorządowych.

VIII. Działania Kontrolno – Rozpoznawcze za 2009 r.

1. Informacje statystyczne:

W ramach działalności kontrolno-rozpoznawczej realizowanej na obszarze działania Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie, w roku 2009 przeprowadzono 111 kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz 30 kontroli w zakresie oceny zgodności wykonania obiektów z projektami budowlanymi, dotyczy to obiektów nowopowstałych, rozbudowywanych, przebudowywanych, po zmianie sposobu użytkowania lub po kapitalnym remoncie.

Skontrolowano następujące grupy obiektów:

⇒ obiekty użyteczności publicznej	liczba kontroli: 29
⇒ obiekty zamieszkania zbiorowego	liczba kontroli: 48
⇒ obiekty produkcyjne i magazynowe	liczba kontroli: 18
⇒ pozostałe	liczba kontroli: 16

W celu usunięcia stwierdzonych usterek Komendant wydał decyzje administracyjne, w których nałożono obowiązki na właścicieli obiektów wykonania prac usuwających nieprawidłowości.

W postępowaniu administracyjnym wydano:

- **60 decyzji administracyjnych,**
- **29 zaświadczeń dotyczących działań jednostek KP PSP Cieszyn,**
- **24 opinie z zakresu ochrony przeciwpożarowej,**
- **32 wystąpienia do innych organów,**
- **w 6 przypadkach zajęto negatywne stanowisko w kwestii odbioru obiektów.**

Do tut. komendy wpłynęło 58 wniosków o zaopiniowanie obiektów pod kątem ochrony przeciwpożarowej na zimowy i letni wypoczynek dzieci i młodzieży. Łącznie przeprowadzono 24 kontrole w przedmiotowych obiektach. Pozytywnie zaopiniowano 55 wniosków.

2. Informacje o przeprowadzonych czynnościach kontrolno-rozpoznawczych.

2.1. Zakłady przemysłowe w tym zaliczone do grupy zakładów zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Na terenie powiatu zlokalizowany jest jeden zakład zaliczony do grupy zakładów zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Klasyfikacja Zakładu do tej grupy została przeprowadzona w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 09.04.2002 roku, w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

W ramach nadzoru nad w/w zakładem tut. komenda przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę obejmującą swym zakresem ustalenie spełnienia wymogów bezpieczeństwa a w szczególności czy:

- ✓ **podjęto odpowiednie środki zapobiegające wystąpieniu awarii przemysłowej,**
- ✓ **zapewniono wystarczające środki ograniczające skutki awarii przemysłowej w Oddziale Cieszyn i poza jego granicami, uwzględniając skutki transgraniczne,**
- ✓ **dane zawarte w zgłoszeniu i programie zapobiegania awariom są rzetelne i odzwierciedlają stan bezpieczeństwa w Oddziale Cieszyn.**

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych poddano gruntownej analizie PZA, dokonano kontroli rzetelności danych zawartych w „Zgłoszeniu ..:w stosunku do faktycznego stanu magazynowego jaki wynikał z przedłożonych raportów z wszystkich obiektów magazynowych Zakładu.

2.2. Obiekty użyteczności publicznej.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolno rozpoznawczych w obiektach użyteczności publicznej nałożono na zobowiązanych 19 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Występujące w obiektach nieprawidłowości najczęściej dotyczyły:

- ✓ wyposażenia lub konserwacji gaśnic,
- ✓ wyposażenia lub konserwacji hydrantów wewnętrznych,
- ✓ stanu dróg ewakuacyjnych (drożności, składowania materiałów palnych) i oznakowania,
- ✓ instalacji użytkowych,
- ✓ instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

2.3. Obiekty zamieszkania zbiorowego

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolno rozpoznawczych w obiektach zamieszkania zbiorowego nałożono na zobowiązanych 30 decyzji

administracyjnych nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Występujące w obiektach nieprawidłowości najczęściej dotyczyły:

- ✓ wyposażenia lub konserwacji gaśnic,
- ✓ wyposażenia lub konserwacji hydrantów wewnętrznych,
- ✓ stanu dróg ewakuacyjnych (drożności, składowania materiałów palnych) i oznakowania,
- ✓ instalacji użytkowych,
- ✓ instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
- ✓ w 7 obiektach stwierdzono stan zagrożenia życia ludzi wynikający z warunków ewakuacji a w szczególności:
 - ✓ niewłaściwej szerokości lub długości dróg ewakuacyjnych,
 - ✓ palnego wystroju dróg ewakuacyjnych,
 - ✓ braku wydzielenia pożarowego ewakuacyjnej klatki schodowej,
 - ✓ braku zabezpieczenia przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych,
 - ✓ braku wymaganego oświetlenia awaryjnego.

Na właścicieli obiektów nałożono decyzje administracyjne nakazujące usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

IX. STAN OSOBOWY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CIESZYNIE I WYKAZ SPRZĘTU BĘDĄCEGO NA WYPOSAŻENIU

Na dzień 31 grudnia 2009 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Cieszynie pracowało 118 (116 funkcjonariuszy + 2 pracowników cywilnych) osób z czego:

KP Cieszyn - 22 osoby (13 KP + 9 PSK)

JRG Cieszyn - 34 osoby

JRG Skoczów - 31 osób

JRG Ustroń - 31 osób


STRUKTURA ZATRUDNIENIA

Oficerowie	Aspiranci	Podoficerowie	Szeregowi
10	31	48	27

Należy zwrócić uwagę, że ilość etatów na poszczególnych zmianach nie odpowiada faktycznej obsadzie (21 osób) z uwagi na czas pracy strażaków oraz potrzebę zachowania ciągłości służby.


Codzienna obsada podziału bojowego dla JRG Cieszyn, Skoczów i Ustroń oraz PSK to 21 osób.

Szczegóły przedstawia poniższy diagram.




STRUKTURA ZATRUDNIENIA W KP PSP CIESZYN


Kwalifikacje zawodowe



Wykształcenie ogólne



Staż służby



BAZA LOKALOWA KP I JRG CIESZYN

Komenda Powiatowa wraz z podległą JRG PSP w Cieszynie od dnia 01.07.2002 roku dzierżawi obiekty koszarowo- garażowe i magazynowo-warsztatowe przejęte po Zakładowej Służbie Ratowniczej "Polifarb Cieszyn-Wrocław". Długotrwała eksploatacja budynku spowodowała pogorszenie warunków socjalno- bytowych załogi. Obiekt wymaga przeprowadzenia generalnego remontu, który pozwoli dostosować go do obowiązujących przepisów, głównie w zakresie warunków bhp.

W celu poprawy warunków socjalno-bytowych należałoby wykonać:

- remont drogi dojazdowej do strażnicy, która powoduje szybsze zużycie zawieszonych samochodów (płyty betonowe nierówno położone), oraz bezpieczeństwo wyjazdu zastępów ze strażnicy (w przypadku pożaru)

obiekty destylarni rozpuszczalników uniemożliwiony jest wyjazd zastępów z terenu strażnicy). Należałoby wykonać drugi wyjazd.

- zainstalowanie oświetlenia ewakuacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- dostosować ześlizgi do stanu zgodnego z obowiązującymi wymaganiami budowlanymi i bhp (w chwili obecnej strażacy korzystają jedynie ze schodów – przez co m.in. wydłuża się czas wyjazdu zastępów),
- poprawić ogólny stan techniczny budynku, przez co zmniejszy się jego energochłonność (wymiana bram garażowych, nieszczelne, trudne w zamykaniu, wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej i c.o., wykonanie izolacji termicznej budynku administracyjnego i garaży, docieplenie dachu na obiektach).

WYKAZ SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO KP PSP W CIESZYNIE

L.P.	Marka pojazdu	Rodzaj	Rok prod.	Uwagi
1	Lublin	Gospodarczy	1997	
2	Lada Niva	SOp	1999	
3	Skoda Octavia	SOp	2001	
4	Volkswagen	BUS	1993	

WYKAZ SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO I SILNIKOWEGO BĘDĄCEGO NA WYPOSAŻENIU JRG PSP W CIESZYNIE

L.P.	Marka pojazdu	Rodzaj	Rok prod.	Uwagi
1.	Magirus	SD – 30	1971	Ze względu na wiek, awaryjność i duże zużycie zachodzi potrzeba zakupu nowego samochodu.
2	VW Golf III	SOp	1993	
3.	Jelcz	GCBA	1997	
4.	Jelcz	GPr 3000	1973	
5.	Steyr	GCBA	1985	
6.	Jelcz	GCBA	1997	W użyczeniu od "ZSR Polifarb"
7.	Renault	GBA	2003	

L.P.	Nazwa sprzętu	Rok prod.	Uwagi
1.	Motopompa Polonia PO5	1988	
2.	Piła Partner	1988	

3.	Agregat oddymiający	1981	
4.	Agregat oświetleniowy.	1993	
5.	Zasilacz GS2T	1993	
6.	Pilarka Sthill	1994	
7.	Pilarka Husqvarna	1996	
8.	Pompa Niagara	1996	
9.	Piła Partner	1997	
10.	Agregat oświetleniowy.	1997	
11.	Pompa Niagara	1997	
12.	Pilarka Husqvarna	1997	
13.	Motopompa Szlamowa PS-75	2001	
14.	Agregat oddymiający	2001	
15.	Motopompa Rosenbauer	1979	
16.	Agregat Piany Lekkiej 500	1981	
17.	Agregat Piany Lekkiej 200	1970	
18.	Piła Stihl	1988	
19.	Motopompa M8/8 Polonia PO5	1979	
20.	Pilarka Husqvarna	1997	
21.	Pompa Niagara	2003	
22.	Agregat prądotwórczy	2003	
23.	Pilarka Husqvarna 55	2007	
24.	Pilarka Stihl	2008	
25.	Pilarka Stihl	2008	
26.	Agregat prądotwórczy	2008	
27.	Pompa szlamowa KGP30T	2008	
28.	Pompa szlamowa KGP30T	2008	
29.	Zestaw hydrauliczny LUCAS	2008	
30.	Pompa do środka pianotw.	2008	

BAZA LOKALOWA JRG PSP W USTRONIU

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Ustroniu mieści się w budynku przy ul. Wczasowej 12. Obiekt spełnia wymagania stawiane strażnikom JRG PSP. Od lutego 2002 roku w budynku funkcjonuje wspólne stanowisko dyspozytorskie Państwowej Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego.

WYKAZ SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO I SILNIKOWEGO JRG PSP W USTRONIU

L.P.	Marka pojazdu	Rodzaj	Rok prod.	Uwagi
1.	Star	GBA	1987	Ze względu na wiek pojazdu występuje duża awaryjność jego podzespołów
2.	Jelcz	GCBA	1987	j.w.
3.	Tarpan Honker	SOp	1995	
4.	Renault Midliner	GBA	2001	
5.	Jelcz	SD – 30	1981	
6.	SCANIA P380	GCBA 6/36	2009	Samochód zakupiony przy współudziale środków powiatu i samorządów pow. cieszyńskiego

L.P.	Nazwa sprzętu	Rok prod.	Uwagi
1.	Piła Partner	1983	
2.	Agregat prądotwórczy	2001	
3.	Zestaw hydrauliczny	1983	
4.	Agregat oświetleniowy.	1995	
5.	Piła Husqvarna	1995	
6.	Piła Sthill	1995	
7.	Pilarka Husqvarna	1997	
8.	Motopompa Niagara	1997	
9.	Motopompa Honda WP-30X	1997	
10.	Motopompa Szlamowa PS-75	1998	
11.	Agregat oddymiający	2000	
12.	Pilarka Husqvarna	2000	
13.	Agregat prądotwórczy	2001	
14.	Motopompa Rosenbauer	1977	
15.	Agregat Piany Lekkiej 500	1981	
16.	Pilarka Stihl	2008	
17.	Pilarka Stihl	2008	
18.	Agregat prądotwórczy FOGO	2009	
19.	Piła do stali i betonu STIHL	2009	
20.	Pilarka na wysięgniku HUSQVARNA	2009	

BAZA LOKALOWA JRG PSP W SKOCZOWIE

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza mieści się w Skoczowie przy ul. Cieszyńskiej 10 w budynku strażnicy OSP Skoczów. W/w strażnica jest

dzierżawiona przez KP PSP Cieszyn. Budynek nie spełnia warunków BHP stawianych obiektom strażnic (m.in. brak ześlizgów).

Lokalizacja obiektu - budynek wolnostojący umiejscowiony w centrum miasta.

WYKAZ SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO I SILNIKOWEGO JRG PSP W SKOCZOWIE

L.P.	Marka pojazdu	Rodzaj	Rok prod.	Uwagi
1.	Polonez Caro +	SOp	1997	
2.	Renault Midlum	GBA 2,5/24	2008	
4.	Renault Kerax	GCBA 5/24	2005	

Lp.	Nazwa sprzętu	Rok prod.	Uwagi
1.	Piła do betonu	1992	
2.	Piła do drewna	1992	
3.	Agregat oświetleniowy	1991	
4.	Myjka	1993	
5.	Piła Sthill	1995	
6.	Pilarka Husqvarna	1996	
7.	Motopompa Niagara	1996	
8.	Zasilacz GS2T	1997	
9.	Agregat prądotwórczy	2000	
10.	Motopompa szlamowa WT-30X	1999	
11.	Agregat oddymiający	2000	
12.	Agregat prądotwórczy	2000	
13.	Ciężki zestaw narzędzi hydraulicznych LUKAS	2005	
14.	Agregat prądotwórczy	2005	
15.	Pilarka STIHL	2008	
16.	Motopompa szlamowa KGP30T	2009	

SPRZĘT PRZEKAZANY JEDNOSTKOM OSP W 2009 r.

W 2009 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie zgodnie z decyzją Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach przekazała:

- w dniu 24.07.2009 - samochód gaśniczy RENAULT MIDLINER M 210.12 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisownicy,

W 2009 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie zgodnie z decyzją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie przekazała:

- w dniu 22.12.2009 - aparat powietrzny APS-2N (6 szt.) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach,
- w dniu 18.08.2009 – motopompa M8/8 POLONIA dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karlikowie,
- w dniu 14.08.2009 – samochód gaśniczy GBA 2,5/16 na podwoziu STAR 244 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszynie Pastwiskach,
- w dniu 03.04.2009 – przyczepka gaśnicza dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamarskach,
- w dniu 08.05.2009 - aparat powietrzny APS-2N, APS/3N-1600 (6 szt.) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Popowie,
- w dniu 08.05.2009 – łańcuch przeciwsnieżny 900 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ochabach,

Przekazania nastąpiły zgodnie z treścią Ustawy o Ochronie Przeciwpowodziowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. nr 81, poz. 351, z późn. zmianami).

ZAKUPIONY I OTRZYMANY SPRZĘT, ORAZ ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ W 2009 r.

Lp.	Przedmiot	ilość
1	Ubranie specjalne	4
2	Buty specjalne skórzane	11
3	Buty specjalne gumowe	5
3	Rękawice specjalne	20
4	Kominiarka niepalna	12
5	Ubranie koszarowe	13
6	Hełm strażacki	15
7	Obuwie koszarowe	29
8	Wąż W-52	
9	Wąż W-75	
10	Siekierolom – narzędzie ratownicze	3
11	Linka ratownicza	2
12	Szelki bezpieczeństwa	12
13	Rozdzielacz kulowy	3
14	Rtl. Bazowe RADMOR (CPR)	3
15	Kołnierz ortopedyczny	20
16	Prądownica TURBOMASTER 52	2
17	Wąż ssawny 75 ze smokiem do pompy KGP	1


18	Pompa szlamowa KGP 30T	1
19	Kombinezon-spodnie wodery	1
20	Agregat prądotwórczy FOGO	1
21	Piła do stali i betonu STIHL TS 400	1
22	Pilarka na wysięgniku HUSQVARNA 327P5x	1
23	Mostek przejazdowy	3
24	Zestaw komputerowy DELL (CPR)	4
25	Laptop DELL (CPR)	1
26	Projektor multimedialny DELL (CPR)	1
27	Drukarka Laserowa HP2600n LaserJet (CPR)	1
28	Telefax laserowy PANASONIC (CPR)	1
29	Rejestrator rozmów SIMLOGGER/8 3U (CPR)	2

Z darowizny 10.000 zł. przekazanej z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przeznaczonej na dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa drogowego i medycznego zakupiono:

- Wciągarkę hydrauliczną SUPERWINCH EP 16,5 24V,
- Zabezpieczenie poduszki powietrznej AIR BAG I,
- Zestaw znaków drogowych od oznaczania miejsc wypadków.

X. FINANSE


Budżet KP PSP Cieszyn




Poniższy wykres przedstawia zmiany wysokości budżetu KP PSP w Cieszynie oraz środków finansowych na "zakup materiałów i wyposażenia". O ile budżet na przestrzeni ostatnich 3 lat wzrastał, to środki zapewniane na paragrafy związane z wydatkami bieżącymi - malały. Zwiększenie wartości wydatków rzeczowych w roku 2009 wynika z faktu przyznania dodatkowych dotacji na realizację ściśle określonych zadań opisanych poniżej.

Dodatkowa dotacja w kwocie 34 440 zł pochodząca z rezerwy celowej – *Kredyty i środki krajowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych*, ujętej w ustawie budżetowej na 2009 rok w części 83, poz.4, przeznaczona na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów poniesionych podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i powodzi.

Dodatkowa dotacja zwiększająca budżet Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie w kwocie 80 000zł – wydatki bieżące i 130 000zł – wydatki majątkowe pochodząca z rezerwy celowej – *Ratownictwo Medyczne*, ujętej w ustawie budżetowej na rok 2009 w części 83, poz.10, przeznaczona na remonty, adaptację pomieszczeń, zakupy: sprzętu informatycznego, łączności oraz systemów rejestracji na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego.



W części "zakup materiałów i wyposażenia" struktura wydatków przedstawia się następująco:



Ujęte w planie finansowym wydatki majątkowe w kwocie 374 831 zł przeznaczone zostały na częściowe sfinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego w kwocie 244 831 zł oraz zakup sprzętu informatycznego i łączności na wyposażenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w kwocie 130 000 zł.

Środki na zakup ciężkiego samochodu pożarniczego pochodziły z pomocy finansowej gmin powiatu cieszyńskiego oraz powiatu cieszyńskiego udzielonej z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie.

Dodatkowo na ten cel na mocy porozumienia zawartego z Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Cieszynie pozyskana została kwota 85 000 zł.

Tabela

Wysokość udziału poszczególnych podmiotów w zakupie ciężkiego samochodu gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie

