

Załącznik nr5.....

Do protokołu nr 4/15 z dnia 27.04.15



**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W CIESZYNIE**

INFORMACJA

**Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Cieszynie
o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej
oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu
za 2014 r.**

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Jan Kieloch
bryg. mjr inż. Jan KIELCCH

I Działania ratownicze


Jednostki ochrony przeciwpożarowej powiatu cieszyńskiego.

- 3 JRG PSP,
- 68 OSP terenowych,
- 2 OSP w zakładach.

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. na terenie powiatu cieszyńskiego zanotowano łącznie 1794 zdarzeń, które usuwane były przez jednostki PSP i OSP.

Ilość zdarzeń w poszczególnych kategoriach zagrożeń przedstawia się następująco:

➤ Pożary	319
➤ Miejskowe Zagrożenia (MZ)	1325
➤ Alarmy Fałszywe (AF)	150
Razem:	1794




Pożary wg wielkości:

mały	303,
średni	14,
duży	2,
bardzo duży	0.

Najczęstsze przyczyny powstawania pożarów:

- nieustalone – 147,
- nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe – 32,
- nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym w tym papierosy i zapalaki – 28,
- podpalenia (umyślne) w tym akty terroru – 23,
- wady urządzeń i instalacji elektrycznych (bez urządzeń grzewczych) – 15,
- nieostrożność osób dorosłych w pozostałych przypadkach – 15,
- wady urządzeń grzewczych na paliwo stałe – 14,
- wady środków transportu – 13,
- inne przyczyny – 9,




Miejscowe zagrożenia wg wielkości:

małe	130,
lokalne	1172,
średnie	21,
duże	0.

Najczęstsze przyczyny powstawania miejscowych zagrożeń:


- huragany, silne wiatry, tornada – 276,
- nieustalone – 229,
- inne przyczyny (wycieki substancji ropopochodnych na ciekach wodnych, oświetlenie terenu, wady instalacji wodnych, przymarznięte ptaki, otwieranie pomieszczeń mieszkań na prośbę policji, itp.) – 219,
- gwałtowne opady atmosferyczne – 197,
- niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu środków transportu – 162,
- nietypowe zachowanie się zwierząt, owadów stwarzające zagrożenie – 60,
- gwałtowny przybór wód, zatory lodowe – 40,
- wady środków transportu – 30,
- wady urządzeń i instalacji gazowych – 13,
- uszkodzenia sieci przemysłowych, doprowadzających, odprowadzających media komunalne i technologiczne – 12,
- wady urządzeń grzewczych (innych niż elektryczne) – 7.



Alarmy fałszywe ze względu na rodzaj zgłoszenia:

- złośliwe 3,
- w dobrej wierze 79,
- z instalacji wykrywania 68.

Zestawienie poszczególnych rodzajów zdarzeń w kolejnych latach




Zestawienie zdarzeń w rozbięciu na poszczególne gminy powiatu cieszyńskiego.


Tabela nr 1.

GMINA	POŻARY	MIEJSCOWE ZAGROŻENIA	ALARMY FAŁSZYWE	RAZEM
Brenna	17	64	8	89
Chybie	10	49	3	62
Cieszyn	69	236	52	357
Dębowiec	4	43	1	48
Goleszów	20	99	1	120
Hażlach	14	52	2	68
Istebna	22	61	2	85
Skoczów	53	234	20	307
Strumień	33	82	4	119
Ustroń	37	208	26	271
Wisła	22	133	26	181
Zebrzydowice	18	64	5	87
Razem	319	1325	150	1794

Ilość interwencji w pow. cieszyńskim w poszczególnych miesiącach 2014 r.



Ogólna liczba interwencji.



Zestawienie strat w tys. zł w zależności od rodzaju zdarzenia w rozbięciu na poszczególne gminy powiatu cieszyńskiego

Tabela nr 2.

Gmina	Pożary	Miejscowe Zagrożenia
	Straty ogółem	Straty ogółem
Brenna	269,1	103,5
Chybie	2388,0	195,3
Cieszyn	446,6	583,3
Dębowiec	6	358
Goleszów	218,8	122,5
Hażlach	63,1	269
Istebna	474,1	130
Skoczów	442,4	950,5
Strumień	205,5	1426,8
Ustroń	304,9	608,5
Wisła	246,7	630,7
Zebrzydowice	44,5	107,6
Razem	5109,7	5485,7

Straty ogółem wyniosły 10 milionów 595 tysięcy 400 złotych. Wartość uratowanego mienia podczas działań ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej związanych z pożarami i miejscowymi zagrożeniami wyniosła 42 miliony 99 tysięcy złotych.

Udział w działaniach ratowniczych jednostek OSP w 2014 r.

Tabela nr 3.

Lp.	Gmina	Jednostka OSP	Pożary	Miejscowe Zagrożenia	Alarmy fałszywe	Razem
1.	Cieszyn	Bobrek	24	23	1	48
2.		Boguszowice	3	5	0	8
3.		Marklowice	2	3	0	5
4.		Mnisztwo	3	5	0	8
5.		Pastwiska	1	2	0	3
6.		Krasna	2	0	0	2
7.	Brenna	Górki Wlk.	8	20	0	28
8.		Brenna C.	8	14	1	23
9.		Brenna L.	4	3	0	7
10.	Chybie	Chybie	7	14	0	21
11.		Mnich	8	20	1	29
12.		Zaborze	2	7	1	10
13.		Zarzecze	1	3	0	4
14.	Dębowiec	Dębowiec	0	14	1	15
15.		Ogrodzona	0	0	0	0
16.		Simoradz	0	0	0	0
17.		Kostkowice	0	1	0	1
18.		Gumna	1	1	1	3
19.		Iskrzyczyn	1	0	0	1
20.	Goleszów	Goleszów	10	17	0	27

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie

21.	Goleszów	Puńców	8	17	0	25
22.		Godziszów	0	0	0	0
23.		Dzięgielów	1	6	0	7
24.		Cisownica	3	10	0	13
25.		Bažanowice	1	2	0	3
26.		Leszna G.	0	3	0	3
27.		Kisielów	0	1	0	1
28.		Kozakowice	2	1	0	3
29.	Hażlach	Kończyce Wlk.	7	13	0	20
30.		Hażlach	6	5	0	11
31.		Rudnik	1	3	0	4
32.		Zamarski	2	3	0	5
33.		Brzezówka	1	1	0	2
34.		Pogwizdów	7	3	0	10
35.	Istebna	Istebna C.	19	30	0	49
36.		Istebna Z.	8	3	0	11
37.		Koniaków C.	11	15	1	27
38.		Koniaków K.	6	8	0	14
39.		Jaworzynka C.	9	3	0	12
40.		Jaworzynka Z.	0	0	0	0
41.	Skoczów	Skoczów	14	26	1	41
42.		Ochaby	8	17	0	25
43.		Bładnice	2	1	0	3
44.		Kiczyce	4	5	1	10
45.		Kowale	1	4	0	5
46.		Międzyświeć	0	2	0	2
47.		Pierściec	6	9	1	16
48.		Pogórze	4	11	0	15
49.		Wilamowice	0	0	0	0
50.		Wiślica	0	6	1	7
51.	Strumień	Strumień	20	16	0	36
52.		Bąków	9	13	0	22
53.		Drogomyśl	10	8	0	18
54.		Pruchna	4	11	0	15
55.		Zabłocie	3	5	0	8
56.		Zbytków	0	4	0	4
57.	Ustroń	Ustroń N.	5	13	0	18
58.		Ustroń C.	13	23	0	36
59.		Ustroń P.	5	20	0	25
60.		Ustroń L.	3	5	0	8
61.	Wiśła	Wiśła J.	3	15	0	18
62.		Wiśła C.	5	26	1	32
63.		Wiśła M.	4	8	1	13
64.		Wiśła Cz.	2	9	1	12
65.	Zebrzydowice	Zebrzydowice	6	22	0	28
66.		Kaczyce	7	7	0	14
67.		Kończyce M.	5	11	1	17
68.		Marklowice G.	1	4	0	5

Sprzęt ratowniczy na wypadek powodzi i lokalnych podtopień będący na wyposażeniu jednostek ochrony ppoż. powiatu cieszyńskiego:

PSP

- 1 przyczepa pompowa z motopompą o wydajności 4000 l/min,
- 1 przyczepa pompowa z motopompą szlamową o wydajności 5600 l/min,
- 17 pomp pożarniczych:
 - pompy pływające do wody czystej – 5 szt.
 - pompy przenośne do wody czystej – 2 szt.
 - pompy do wody zanieczyszczonej (przeciwpowodziowe) – 10 szt.
- 1 łódź płaskodenna z silnikiem o mocy 11 kW, 6 osobowa,
- 1 ponton wiosłowy, 4 osobowy.

OSP

- 1 przyczepa pompowa z motopompą o wydajności 4000 l/min,
- 1 przyczepa pompowa z motopompą szlamową o wydajności 4060 l/min,
- 154 pompy pożarnicze:
 - pompy pływające do wody czystej – 70 szt.
 - pompy przenośne do wody czystej – 120 szt.
 - pompy do wody zanieczyszczonej (przeciwpowodziowe) – 64 szt.
- 2 łodzie wiosłowe,
- 2 pontony wiosłowe,
- 4 pontony śrubowe.

Charakterystyczne pożary i miejscowe zagrożenia

07.01.2014 r. w Wiśle doszło do pożaru budynku mieszkalnego „Willa Ochorowicza”:

Po dojeździe na miejsce zdarzenia przeprowadzono rozpoznanie, w wyniku którego stwierdzono pożar poddasza budynku mieszkalnego na połowie obiektu, panowało silne zadymienie, w niektórych miejscach widoczne były płomienie na zewnątrz budynku. Brak osób poszkodowanych. Budynek o konstrukcji murowanej, więźbie dachowej drewnianej krytej papą. Zabezpieczono miejsce zdarzenia i odłączono energię elektryczną. Podano pięć prądów wody w natarciu - jeden z zewnątrz na dach, cztery do wewnątrz poprzez okna rozstawiając drabiny przystawne i nasadkowe. Działania były utrudnione ze względu na skomplikowany układ pomieszczeń poddasza. Wykonano otwory wentylacyjne w celu usunięcia gazów pożarowych i obniżenia temperatury. Działania powyższe doprowadziły do lokalizacji i ugaszenia pożaru. Następnie dokonano częściowej rozbiórki elementów mogących grozić zawaleniem. Miejsce zdarzenia protokolarnie przekazano przedstawicielowi UM Wisła. Na miejscu pozostał zastęp OSP Wisła Centrum celem dozoru pogorzeliska.

W zdarzeniu udział brało 7 zastępów straży pożarnej, w sumie 35 strażaków. Działania trwały 3 godziny, straty oszacowano na 100 tys. zł. i objęły one większą część poddasza i dach wraz z poszyciem. Przypuszczalna przyczyna zdarzenia nie została ustalona.

24.02.2014 r. w Górkach Wielkich miał miejsce pożar restauracji:

Po przybyciu na miejsce zabezpieczono teren zdarzenia. Karczma kryta strzechą, w okolicy komina, w obrębie kalenicy stwierdzono wydobywające się duże ilości dymu. Kierujący działaniami ratowniczymi zadysponował dodatkowe siły i środki. Odłączono dopływ prądu i gazu. Ratownicy w aparatach ODO przy użyciu drabiny przenośnej weszli na dach i przy pomocy podręcznego sprzętu burzącego przystąpili do zrywania poszycia. W tym samym momencie podano dwa prądy wody z zewnątrz w miejsce zrywanego poszycia. Po dojeździe dodatkowych sił i środków KDR podzielił teren akcji na dwa odcinki bojowe. W międzyczasie zorganizowano zaopatrzenie wodne. Zadysponowana na miejsce Policja zorganizowała objazdy z powodu dużej ilości dymu na drodze. Zadysponowano również ZRM w celu zabezpieczenia pracy ratowników. W międzyczasie sukcesywnie do działań wprowadzani byli ratownicy przybywający na miejsce działań. Łącznie podano cztery prądy wody od wewnątrz budynku oraz sześć prądów z zewnątrz obiektu. Działania te doprowadziły do lokalizacji i ugaszenia pożaru. Następnie działania polegały na usunięciu całej trzciny z dachu na powierzchni objętej pożarem. Celem dozoru pogorzeliska do dnia następnego pozostawiono jeden zastęp OSP Górki Wielkie. W działaniach udział brało 16 zastępów straży pożarnej, 70 strażaków. Łącznie działania trwały 16 godzin, straty oszacowano na 200 tys. zł., objęły one 150 m² dachu.

Zdarzenie zapoczątkowała przypuszczalnie iskra z przewodu kominowego.

31.03.2014 r. na DK-81 w Wiślicy miało miejsce wywrócenie ciągnika siodłowego:

Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zabezpieczono teren działań. ZRM oraz Policja były na miejscu. W wyniku przeprowadzonego rozpoznania stwierdzono, iż ciągnik siodłowy wraz z naczepą przewożący ok. 24 tony żwiru na łuku jezdni wypadł z drogi i zsunął się poza jezdnię. Ciągnik znajdował się na boku obok drogi, a naczepa znajdowała się poza jezdnią. Kierowca pod opieką ZRM - decyzją lekarza został zabrany do szpitala. Zbiornik z olejem napędowym był pusty. Medium wsiąknęło do gleby znajdującej się obok drogi. Ze zbiornika wyciekał olej hydrauliczny - przepompowano go do beczki. Wycięto uszkodzoną barierę energochłonną aby umożliwić dojazd dźwigu. Po dojeździe samochodu z dźwigiem przystąpiono do wyciągnięcia zestawu pojazdów na drogę, a następnie postawiono na koła. Uprzątnięto drogę z rozsypanego żwiru, wycieków oleju silnikowego i hydraulicznego. Przy pomocy koparko-ładowarki wykopano ok. 2m³ zanieczyszczonej olejem napędowym gleby z kamieniami, załadowano na przyczepę w celu rekultywacji i po uzgodnieniu z władzami miasta przekazano do UM Skoczów. Na miejscu pozostali pracownicy GDDKiA w celu naprawy uszkodzonych elementów infrastruktury drogowej. Przewożony żwir wskutek wypadku wysypał się na kamienisty brzeg oddzielający rzekę Wisłę od jezdni.

W działaniach udział brało 9 zastępów straży pożarnej, 30 strażaków. Łącznie działania trwały 7 godzin i 30 minut, straty oszacowano na 200 tys. zł. i objęły one zestaw ciągnika wraz z naczepą, jego ładunek, bariery energochłonne oraz 2m³ ziemi.

Ustaleniem przyczyny zdarzenia zajęła się Policja.

28.04.2014 r. w Jaworzynce miał miejsce pożar domu jednorodzinnego:

Po dojeździe pierwszych zastępów straży pożarnej zabezpieczono miejsce zdarzenia. W wyniku przeprowadzonego rozpoznania stwierdzono pożar dachu i poddasza na całej powierzchni budynku mieszkalnego. Właściciel przed przyjazdem jednostek ochrony ppoż. wyniósł trzy butle z gazem propan butan 11 kg. Odłączono dopływ zasilania energii elektrycznej do budynku. Podano dwa prądy wody w natarciu na dach w celu zbiccia płomieni. Po dojeździe kolejnych sił i środków podano dwa prądy wody do wewnątrz oraz jeszcze jeden prąd w natarciu na dach obiektu oraz jeden w obronie stodoły. Zaopatrzenie wody realizowano ze studni i ze zbiornika przeciwpożarowego Lasów Państwowych. Powyższe działania doprowadziły do lokalizacji i ugaszenia pożaru. Następnie przeprowadzono prace rozbiórkowe spalonej konstrukcji dachowej oraz poprzez Urząd Gminy Istebna zapewniono plandeki w celu zabezpieczenia budynku.

W działaniach udział brało 14 zastępów straży pożarnej, 70 strażaków.

Łącznie działania trwały 6 godzin, straty oszacowano na 200 tys. zł. i objęły one pokrycie dachowe wraz z więźbą, poddasze wraz z wyposażeniem, klatkę schodową i korytarz pierwszego piętra.

Prawdopodobną przyczyną zdarzenia było uderzenie pioruna.

16.05.2014 r. w Skoczowie na ul. Bielskiej doszło do podtopienia 6 budynków:

W wyniku wylania cieku wodnego Bajerka zostało podtopionych sześć budynków. Działania zastępów polegały na obwałowaniu budynków workami z piaskiem. Przybyłe na miejsce pogotowie energetyczne odłączyło dopływ prądu elektrycznego na całej ulicy. Część mienia znajdującego się w budynkach została wyniesiona na wyższe kondygnacje. Przy pomocy pontonu ewakuowano dziesięć osób. Przy pomocy zestawu pomp przystąpiono do wypompowania wody z zalanego terenu. Działania te doprowadziły do obniżenia się poziomu wody na całej powierzchni rozlewiska. Z powodu braku możliwości dalszego użycia zestawu pomp wysokiej wydajności kolejne działania były prowadzone przy pomocy przenośnych pomp szlamowych. Przystąpiono do wypompowania wody z zalanych piwnic. Na miejscu pozostała Policja w celu dozorowania posesji. Wypompowanie wody z rozlewiska zakończono po 15 godzinach działań.

Na kanale Bajerka podwyższano wały przeciwpowodziowe workami z piaskiem na odcinku ok. 150 metrów na wysokość ok. 50 centymetrów. W tym miejscu zużyto ok. 3000 szt. worków.

Przez blisko 16 godzin działań udział w nich brało 17 zastępów straży pożarnej, 60 strażaków.

04.06.2014 r. w Mnichu na ul. Ogrodniczej doszło do pożaru lakierni samochodowej:

W wyniku rozpoznania stwierdzono pożar dwóch autobusów, samochodu osobowego, campera oraz ławety znajdujących się pod wiatą przyległą bezpośrednio do budynku lakierni. Pożar objął również część hali lakierni. Zastęp OSP Mnich zabezpieczył teren zdarzenia oraz podał dwa prądy w natarciu na palące się obiekty, po dojeździe kolejnych zastępów podano dwa prądy piany ciężkiej na palące się samochody oraz 6 prądów wody w natarciu i dwa w obronie budynku (dwa prądy na dach obiektu z drabin przystawnych, dwa prądy do wewnątrz lakierni, dwa prądy na ściany budynku). Osób poszkodowanych nie było. Pogotowie energetyczne odłączyło dopływ prądu do całego obiektu. Po zlokalizowaniu pożaru z lakierni wyniesiono butle z acetylenem- 2 szt., z tlenem 2 szt., z CO₂ 4 szt. dla których zastosowano 24 h

procedurę schładzania w zbiorniku brezentowym. Następnie pomieszczenia oddymiono i przewietrzono. Zastęp OSP Mnich pozostał na miejscu, w celu monitorowania schładzania butli z acetylenem.

W działaniach udział brało 11 zastępów straży pożarnej, 40 strażaków.

Działania zakończyły się po 24 godzinach, straty oszacowano na 1 milion 750 tys. zł., objęły one bramy garażowe, dach na powierzchni 320 m², instalację elektryczną, wyposażenie lakierni, 9 innych pojazdów.

Przyczynę zdarzenia miała ustalić Policja.

17.07.2014 r. w Ustroniu na ul. Katowickiej miał miejsce wypadek samochodu osobowego z samochodem ciężarowym:

W wyniku rozpoznania stwierdzono zderzenie czołowo-boczne samochodu ciężarowego z samochodem osobowym. Samochód osobowy marki Fiat Punto znajdował się na prawym pasie drogi, samochód ciężarowy marki Scania znajdował się w rowie po lewej stronie drogi przewrócony na bok, przewoził 25 ton kamienia częściowo wysypanego z naczepy. Cztery osoby z samochodu osobowego znajdowały się na chodniku, natomiast kierowca samochodu ciężarowego znajdował się w rowie pomiędzy ciągnikiem, a naczepą. Wszystkie osoby poszkodowane przytomne. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia poprzez odpowiednie ustawienie pojazdów pożarniczych i założenie taśm ostrzegawczych oraz pacholków. Udzielono KPP osobom z samochodu osobowego oraz kierowcy samochodu ciężarowego (działania utrudnione ze względu na umiejscowienie kierowcy), którego w dalszej kolejności ewakuowano na drogę. Po dojeździe karetek pogotowia ratunkowego osoby poszkodowane przekazano pod opiekę ZRM - cztery osoby zostały przewiezione do szpitala. Następnie strażacy odłączyli akumulatory w pojazdach oraz zabezpieczyli wstępnie wycieki płynów eksploatacyjnych. Paliwo nie wyciekało ze zbiornika. Policja zorganizowała objazdy. Po dojeździe SGRT z Bielska Białej oraz samochodów ratownictwa drogowego firmy "Baścik" opracowano zamiar taktyczny, którego głównym celem było wyciągnięcie zestawu ciężarowego na drogę za pomocą dwóch ciężkich samochodów ratownictwa drogowego i średniego samochodu ratownictwa technicznego - cel osiągnięto. Po odholowaniu zestawu uprzątnięto jezdnię.

W 6-godzinnych działaniach udział brało 8 zastępów straży pożarnej, 33 strażaków. Straty oszacowano na 145 tys. zł. Złożyły się na nie: kasacja ciągnika z naczepą, uszkodzony samochód osobowy, bariery energochłonne i dźwiękochłonne. Prawdopodobną przyczyną zdarzenia było niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

28.08.2014 r. w Wilamowicach na ul. Spokojnej doszło do wybuchu gazu w budynku mieszkalnym:

Stanowisko Kierownika przyjęło zgłoszenie z którego wynikało, że wybuchła butla z gazem propan-butan i doszło do pożaru mieszkania. W rozpoznaniu stwierdzono pożar budynku mieszkalnego, częściowo zawalonego po wybuchu gazu. W budynku podczas wybuchu znajdowały się 2 osoby, w czasie przyjazdu straży pożarnej znajdowały się u sąsiadów. Jedna z nich (mężczyzna) doznał urazów i znajdował się pod opieką ZRM. Druga osoba nie wymagała pomocy medycznej. Podano 2 prądy wody na pożar zewnętrzny budynku oraz 1 do wewnątrz. Podano dodatkowo 1 prąd wody do schładzania ewakuowanych butli (wyniesiono 4 - 11kg butle propan-butan z budynku oraz jedną butlę tlenową z pomieszczenia piwnicznego nie objętego pożarem). Po ugaszeniu pożaru przystąpiono do

odgruzowywania, w którym pomagała koparka oraz przystąpiono do rozbiórki nadpalonego dachu. Podczas odgruzowywania znaleziono opaloną butlę propan-butan z odkręconym zaworem. Koło gruzowiska znaleziono w słoiku w półce 5 tys. zł, które komisyjnie przekazano Policji. O zdarzeniu został powiadomiony Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

W działaniach udział brało 10 zastępów straży pożarnej, 31 strażaków przez 6 godzin. Prawdopodobną przyczyną wybuchu była nieszczelność w instalacji butli. Straty oszacowano na 202 tys. zł. Zniszczeniu uległ oprócz budynku samochód osobowy.

03.10.2014 r. doszło do skażenia wody bakteriami E. coli ujęć wody GZWik Zebrzydowice:

W związku z zaistniałą sytuacją nastąpiła konieczność dowożenia wody pitnej dla mieszkańców niektórych ulic Kończyc Małych oraz Zebrzydowic. Wójt Gminy Zebrzydowice udostępnił wodę pitną w butelkach. Została zadysponowana cysterna do przewozu wody pitnej z Jastrzębskich Wodociągów i Kanalizacji S.A. Zastęp OSP Zebrzydowice dowoził wodę do mieszkańców ulic: Chmielna, Wodna, Zielona w Kończycach Małych. Zastęp OSP Kończyce Małe dowoził wodę do mieszkańców ulic: Wiśniowa, Jaśminowa, Folwarczna, Wiejska, Źródłana, Hiacyntowa, Bławatkowa, Księdza Marekwicy, Graniczna w Kończycach Małych.

W dniu 04.10.2014 r. został zadysponowany kontener do przewozu wody pitnej z KM PSP Pszczyna. Jednostki OSP informowały mieszkańców o zaistniałym zagrożeniu.

W dniu 05.10.2014 otrzymano informację od przedstawiciela Wydziału Zarządzania Kryzysowego z Urzędu Gminy w Zebrzydowicach o zakończeniu wydawania wody mieszkańcom po otrzymaniu wyników badań sanepidu. W 2-dniowych działaniach udział brało 10 zastępów straży pożarnej, 18 strażaków.

11.11.2014 r. w Ustroniu na ulicy Sportowej miał miejsce pożar balotów słomy:

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zabezpieczono teren działań. W wyniku przeprowadzonego rozpoznania stwierdzono pożar balotów słomy składowanych na prywatnej posesji pomiędzy budynkami magazynowymi. Podano 4 prądy wody z działek samochodowych na palącą się słomę. Zaopatrzenie wodne zrealizowano z rzeki Wisły. Działania te doprowadziły do stłumienia płomieni dzięki czemu pożar nie rozprzestrzenił się do wewnątrz magazynów z materiałami łatwopalnymi. Następnie działka wodne zastąpiono 4 liniami gaśniczymi. Ze względu na dużą ilość składowanej słomy zadysponowano dwie koparko-ladowarki oraz dwa ciągniki z przyczepami w celu wywożenia nadpalonej słomy na pobliską posesję. Po przewiezieniu całego składowiska teren działań oraz pomieszczenia magazynowe zostały sprawdzone pod kątem obecności ognisk pożaru. Miejsce zdarzenia przekazano na piśmie właścicielowi.

W działaniach udział brało 15 zastępów straży pożarnej, 58 strażaków.

Łącznie działania trwały 15 godzin, straty oszacowano na 8 tys. zł. i objęły one elementy konstrukcyjne dachu magazynu oraz okna i drzwi, bramę wjazdową, baloty słomy.

Prawdopodobną przyczyną zdarzenia było podpalenie.

15.12.2014 r. w Górkach Wielkich doszło do pożaru w budynku jednorodzinnym:

W rozpoznaniu stwierdzono pożar poddasza budynku jednorodzinnego. Zabezpieczono teren zdarzenia, z poddasza ewakuowano właściciela budynku prowadzącego próbę gaszenia pożaru samodzielnie - udzielono mu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Podano dwa prądy wody w natarciu na obiekt co doprowadziło do lokalizacji i ugaszenia pożaru, następnie wycięto i rozebrano nadpalone elementy więźby dachowej. Podczas działań gaśniczych wypadkowi uległ jeden ze strażaków. Przybyły na miejsce ZRM przebadał właściciela, który odmówił przewiezienia do szpitala, natomiast zabrał strażaka OSP (pęknięta kostka). Pomieszczenie objęte pożarem przewietrzono, przekazano na piśmie właścicielowi.

W działaniach udział brało 9 zastępów straży pożarnej, 38 strażaków.

Łącznie działania trwały 2 godziny, straty oszacowano na 10 tys. zł. i objęły one 65 m² dachu wraz z poszyciem.

Prawdopodobną przyczyną zdarzenia była nieszczelność przewodu kominowego.

II Szkolenie OSP

Od 2006 roku szkolenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych odbywa się na podstawie "Systemu szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych" zatwierdzonego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w 2006 roku i zaakceptowanego przez Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP.

W 2014 roku Komenda Powiatowa PSP w Cieszynie zorganizowała szkolenie strażaków- ratowników OSP część I i II (realizowane jednoetapowo), które ukończyło 57 strażaków. Z zakresu ratownictwa technicznego przeprowadzono 2 kursy dla 134 osób. Ponadto 2 szkolenia dowódców ukończyło łącznie 110 druhów, a szkolenie naczelników 42 słuchaczy. W kwietniu 88 strażaków zostało przeszkolonych z zakresu współdziałania z SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. W sumie w 2014 roku przeszkolonych zostało 431 strażaków z jednostek OSP powiatu cieszyńskiego.

Od czasu wprowadzenia "Systemu szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych", tj. od 2006 roku przeprowadzono 38 kursów, na których łącznie przeszkolono 2101 osób.

Struktura przeszkolenia przedstawia się następująco:

➤ Kurs podstawowy OSP (część I)	1 kurs - 50 przeszkolonych,
➤ Kurs podstawowy OSP (część II)	1 kurs - 47 przeszkolonych,
➤ Kurs podstawowy OSP (jednoetapowo)	13 kursów - 635 przeszkolonych,
➤ Kurs obsługi sprzętu ODO	10 kursów - 456 przeszkolonych,
➤ Kurs z zakresu ratownictwa technicznego	7 kursów - 474 przeszkolonych,
➤ Kurs kierowców - konserwatorów sprzętu	1 kurs - 64 przeszkolonych,
➤ Kurs Dowódców OSP	3 kursy - 177 przeszkolonych,
➤ Kurs z zakresu współdziałania z LPR	2 kursy - 198 przeszkolonych.

System szkolenia, o którym mowa powyżej nałożył na członków OSP posiadających wyszkolenie podstawowe uzyskane przed wejściem w życie „Systemu szkolenia...” z 2006 roku obowiązek uzupełnienia kwalifikacji o umiejętność obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych tzw. (ODO) i BHP. Dowódcy i naczelnicy OSP z uprawnieniami nabytymi w sposób identyczny jw. zobligowani zostali do ukończenia kursów z zakresu obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych, BHP oraz szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego.

Ponadto w związku z wejściem w życie „Zasad wyposażania i wykorzystania komór dymowych w Państwowej Straży Pożarnej”, na strażaków jednostek OSP włączonych do KSRG został nałożony wymóg odbywania ćwiczeń w komorze dymowej o częstotliwości nie rzadziej niż raz na 5 lat. W 2014 roku ww. teście uczestniczyło 139 druhów z terenu powiatu cieszyńskiego.

W 2015 roku planowane jest przeprowadzenie 2 kursów podstawowych dla strażaków OSP, 3 kursów specjalistycznych oraz jednego szkolenia dowódczego – po 68 osób na każdy rodzaj szkolenia.

III Zawody Sportowo – Pożarnicze

Na podstawie eliminacji gminnych do powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych MDP zakwalifikowało się 21 młodzieżowych drużyn pożarniczych; 6 drużyn dziewcząt i 15 drużyn chłopców.

27 września 2014 roku na boisku sportowym w Chybiu przeprowadzone zostały Powiatowe Zawody Sportowo- Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych CTIF. Komisję sędziowską stanowili funkcjonariusze tut. komendy oraz druhowie jednostek OSP posiadający szkolenie z ww. zakresu. Sędzią Głównym zawodów był mł. kpt. Marek Szalbot.

Klasyfikacja końcowa zawodów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

<u>Grupa dziewcząt:</u>	<u>uzyskany wynik (pkt)</u>
1. Ustroń Nierodzim	967,8
2. Ustroń Lipowiec	960,9
3. Mnich	957,8
4. Koniaków Centrum	948,9
5. Drogomyśl	923,4
6. Ochaby	863,2

<u>Grupa chłopców:</u>	<u>uzyskany wynik (pkt)</u>
1. Ustroń Lipowiec	1035,7
2. Chybie	1019,2
3. Wisła Jawornik	988,3
4. Górki Wielkie	976,9
5. Wisła Centrum	970,5
6. Ustroń Nierodzim	965,4
7. Zbytków	948,3
8. Zarzecze Frelichów	947,4
9. Skoczów	943,6
10. Istebna Centrum	932,2
11. Strumień	915,0
12. Koniaków Centrum	900,5
13. Puńców	879,3
14. Hażlach	851,6
15. Cieszyn Mnisztwo	848,4

IV Ćwiczenia

Ćwiczenia zorganizowane na obiektach przez dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych oraz komendantów miejskich/gminnych ZOSP.

Organizator	2014 r.
KP PSP	33
Komendanci Miejscy i Gminni	10
Ćwiczenia Kompani OSP nr 3	1
RAZEM	44

Zgodnie z Rozkazem Nr 3/2013 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie powołania, organizacji i zasad dysponowania odwodami operacyjnymi, Komenda Powiatowa PSP w Cieszynie przeprowadziła w dniu 26 czerwca 2013 r. na terenie lasów państwowych w gminie Chybie ćwiczenia Kompanii Gaśniczej OSP nr 3 „Cieszyn 830-11” Śląskiej Brygady Odwodowej.

W dniach 24-25.04.2014 r. na terenie PPG Pollfarb Cieszyn S.A. odbyły się ćwiczenia mające na celu weryfikację „Zewnętrznego plan operacyjno-ratowniczego dla terenu narażonego na skutki awarii przemysłowej, położonego poza granicami zakładu”. Ćwiczenia zweryfikowały w praktyce założenia zawarte w ww. zewnętrznym planie. Prowadzone działania doprowadziły do osiągnięcia zamiaru taktycznego wypracowanego na ćwiczeniach sztabowych.

V Kontrole jednostek OSP

Na podstawie Rozkazu nr 3/2013 Komendanta Powiatowego PSP w Cieszynie z dnia 26.04.2013 roku wprowadzone zostały zasady prowadzenia inspekcji gotowości operacyjnej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zasady uszczegółowiły metodykę oceny inspekcjonowanych jednostek.

Zgodnie z ww. zasadami zespół inspekcyjny KP PSP w Cieszynie przeprowadził inspekcje gotowości operacyjnej wszystkich jednostek OSP. Zespół inspekcyjny główny nacisk kładł na gotowość operacyjną, wyszkolenie oraz wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy i uzbrojenie osobiste strażaków. Zdaniem tuż, komendy jednostki OSP z terenu powiatu cieszyńskiego są dobrze przygotowane do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Szczegóły dotyczące stanu gotowości operacyjnej poszczególnych jednostek OSP przekazane zostały władzom samorządowym oraz do wiadomości właściwym komendantom miejskim i gminnym ZOSP.

VI Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy (KSRG)

Spośród 68 jednostek OSP na terenie powiatu cieszyńskiego w ramach KSRG funkcjonują 22 jednostki:

- OSP Chybie,
- OSP Dębowiec,
- OSP Goleiszów,
- OSP Skoczów,
- OSP Cieszyn Bobrek,
- OSP Górki Wielkie,
- OSP Istebna Centrum,
- OSP Kończyce Wielkie,
- OSP Mnich,
- OSP Puńców,
- OSP Ochaby,
- OSP Zebrzydowice,
- OSP Kaczyce,
- OSP Kończyce Małe,
- OSP Wisła Jawornik,
- OSP Cisownica,
- OSP Drogomyśl
- OSP Koniaków Centrum
- OSP Ustroń Centrum
- OSP Ustroń Polana
- OSP Ustroń Nierodzim
- OSP Wisła Centrum

Dofinansowanie jednostek włączonych do KSRG.

Dofinansowanie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do KSRG w 2014 r. w powiecie cieszyńskim na wydatki bieżące wyniosło średnio 6000 zł.

Priorytetem przy wykorzystaniu przyznanych dotacji objęto potrzeby wynikające ze złożonego wcześniej wniosku uzgodnionego w tut. komendzie.

Oprócz ww. środków dodatkowe wsparcie finansowe na zakup sprzętu otrzymały niżej wymienione jednostki:

- OSP Ustroń Polana, OSP Kończyce Małe, OSP Skoczów, OSP Cieszyn Bobrek - 4087 zł (zestaw ratownictwa lodowego),
- OSP Górki Wielkie - 5000 zł (Piła do betonu i stali),
- OSP Koniaków Centrum - 17000 zł (ratownictwo techniczne),
- OSP Wisła Centrum - 34000 zł (ratownictwo techniczne),
- OSP Cisownica, OSP Ustroń Polana - 18000 zł (zestaw hydrauliczny),
- OSP Chybie - 150 000 zł (samochód pożarniczy)

Dofinansowano szkolenia strażaków OSP w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy w kwocie 14 400zł – z czego udało się przeszkolić 72 strażaków OSP. Dzięki dofinansowaniu wszystkie jednostki włączone do KSRG posiadają na wyposażeniu zestawy ratownictwa hydraulicznego oraz kompletne i wyposażone zgodnie ze standardami torby ratownictwa medycznego.

VII Działania Kontrolno-Rozpoznawcze za 2014 r.

1. Informacje statystyczne:

W ramach działalności kontrolno-rozpoznawczej realizowanej na obszarze działania Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie, w roku 2014 przeprowadzono 96 kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz 42 kontrole w zakresie oceny zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, dotyczy to obiektów nowopowstałych, rozbudowywanych, przebudowywanych lub po zmianie sposobu użytkowania, bądź po kapitalnym remoncie.

Skontrolowano następujące grupy obiektów:

I. obiekty użyteczności publicznej	liczba kontroli: 50
II. obiekty zamieszkania zbiorowego	liczba kontroli: 61
III. obiekty mieszkalne	liczba kontroli: 1
IV. obiekty produkcyjne i magazynowe	liczba kontroli: 21
V. pozostałe	liczba kontroli: 3

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, Komendant wydał decyzje administracyjne, w których nałożono obowiązki na właścicieli obiektów, dotyczące usunięcia przedmiotowych nieprawidłowości.

W postępowaniu administracyjnym wydano:

- 60 decyzji administracyjnych,
- 27 zaświadczeń i 27 informacji dla firm ubezpieczeniowych, dotyczących działań jednostek KP PSP Cieszyn,
- 60 opinii z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- 19 wystąpień do innych organów,
- 180 pism w kwestii odbioru obiektów, w tym w 26 przypadkach zajęto pozytywne stanowisko, natomiast dla 16 obiektów wydano negatywne stanowiska.

Do tut. komendy wpłynęło 34 wnioski o zaopiniowanie obiektów pod kątem ochrony przeciwpożarowej na zimowy i letni wypoczynek dzieci i młodzieży. Łącznie przeprowadzono 38 kontroli w przedmiotowych obiektach. Pozytywnie zaopiniowano 36 wnioski.

2. Informacje o przeprowadzonych czynnościach kontrolno-rozpoznawczych.

2.1. Zakłady przemysłowe w tym zaliczone do grupy zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Na terenie powiatu zlokalizowany jest jeden zakład zaliczony do grupy zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Wymienionym zakładem jest „PPG Polifarb Cieszyn S.A.”. Klasyfikacja zakładu do tej grupy została przeprowadzona w oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. poz. 1479).

W ramach nadzoru nad w/w zakładem tut. komenda przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę, obejmującą swym zakresem ustalenie spełnienia wymogów bezpieczeństwa, a w szczególności czy:

- podjęto odpowiednie środki zapobiegające wystąpieniu awarii przemysłowej,
- zapewniono wystarczające środki ograniczające skutki awarii przemysłowej w Oddziale Cieszyn i poza jego granicami, uwzględniając skutki transgraniczne,
- dane zawarte w zgłoszeniu i programie zapobiegania awariom są rzetelne i odzwierciedlają stan bezpieczeństwa w Oddziale Cieszyn.

W trakcie prowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych w dniach od 31 marca do 4 kwietnia 2014 r., poddano weryfikacji:

- sposób i stopień realizacji decyzji pokontrolnych;
- dane, zawarte w Wewnętrznym Planie Operacyjno-Ratowniczym Zakładu;
- procedury i sposób prowadzenia prac przy użyciu narzędzi nieiskrzących w strefach zagrożonych wybuchem;
- sposób konserwacji urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic.

2.2. Obiekty użyteczności publicznej.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych w obiektach użyteczności publicznej, nałożono na zobowiązanych 12 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Występujące w obiektach nieprawidłowości najczęściej dotyczyły:

- wystroju korytarzy i pomieszczeń,
- wyposażenia lub konserwacji oświetlenia ewakuacyjnego,
- wyposażenia lub konserwacji hydrantów wewnętrznych,
- zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę,
- instalacji użytkowych,
- instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

W 1 obiekcie stwierdzono stan zagrożenia życia ludzi wynikający z warunków ewakuacji, a w szczególności:

- niewłaściwej szerokości lub długości dróg ewakuacyjnych,
- palnego wystroju dróg ewakuacyjnych,
- braku wydzielenia pożarowego ewakuacyjnej klatki schodowej,
- braku zabezpieczenia przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych,
- braku wymaganego oświetlenia awaryjnego,
- składowania materiałów palnych na drogach ewakuacyjnych.

2.3. Obiekty zamieszkania zbiorowego.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych w obiektach zamieszkania zbiorowego nałożono na zobowiązanych 11 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Występujące w obiektach nieprawidłowości najczęściej dotyczyły:

- długości lub szerokości dróg pożarowych,
- wystroju korytarzy i pomieszczeń,
- wyposażenia lub konserwacji hydrantów wewnętrznych,
- zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę,
- instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

W 3 obiektach stwierdzono stan zagrożenia życia ludzi, wynikający z warunków ewakuacji, a w szczególności:

- niewłaściwej szerokości lub długości dróg ewakuacyjnych,
- palnego wystroju dróg ewakuacyjnych,
- braku wydzielenia pożarowego ewakuacyjnej klatki schodowej,
- braku zabezpieczenia przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych,
- braku wymaganego oświetlenia awaryjnego,
- składowania materiałów palnych na drogach ewakuacyjnych.

Nawiązując do powyższego, w jednym obiekcie skala uchybień była zbyt wysoka, w wyniku czego wydano 1 decyzję wstrzymującą użytkowanie.

2.4. Obiekty mieszkalne.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolno rozpoznawczych w obiektach mieszkalnych, nie nakładano na zobowiązanych decyzji administracyjnych, w związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości.

2.5. Obiekty produkcyjne i magazynowe.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych w obiektach produkcyjnych i magazynowych, nałożono na zobowiązanych 4 decyzje administracyjne nakazujące usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Występujące w obiektach nieprawidłowości najczęściej dotyczyły:

- doprowadzenia drogi pożarowej do chronionych obiektów,
- zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru,
- przeglądów technicznych urządzeń przeciwpożarowych,
- przeglądów technicznych instalacji użytkowych,
- instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

VIII Stan osobowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie i wykaz sprzętu będącego na wyposażeniu


Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie posiada 119 etatów oraz 2 etaty cywilne. Na dzień 31 grudnia 2014 roku w komendzie pracowało 120 osób (118 funkcjonariuszy i 2 pracowników cywilnych) z czego:

KP Cieszyn	-	19 osób (11 KP + 8 SK KP)	+ 2 pracowników cywilnych
JRG Cieszyn	-	35 osoby	
JRG Skoczów	-	32 osoby	
JRG Ustroń	-	32 osób	

STRUKTURA ZATRUDNIENIA


Codzienna obsada podziału bojowego dla JRG Cieszyn, Skoczów i Ustroń oraz Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego (SK KP) to 21 osób.

Szczegóły przedstawia poniższy diagram.




STRUKTURA ZATRUDNIENIA W KP PSP CIESZYN


Kwalifikacje zawodowe



Wykształcenie ogólne



Staż służby



IX Baza lokalowa

BAZA LOKALOWA KP I JRG CIESZYN

Komenda Powiatowa wraz z podległą JRG PSP w Cieszynie od dnia 01.07.2002 roku dzierżawi obiekty koszarowo-garażowe i magazynowo-warsztatowe przejęte po Zakładowej Służbie Ratowniczej "Polifarb Cieszyn-Wrocław".

Długotrwała eksploatacja budynku spowodowała pogorszenie warunków socjalno-bytowych załogi. Obiekt wymaga przeprowadzenia generalnego remontu aby dostosować go do obowiązujących przepisów, głównie w zakresie warunków bhp.

W celu poprawy warunków socjalno-bytowych należałoby wykonać:

- zainstalowanie oświetlenia ewakuacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- dostosować ześlizgi do stanu zgodnego z obowiązującymi wymaganiami budowlanymi i bhp (w chwili obecnej strażacy korzystają jedynie ze schodów, przez co m.in. wydłuża się czas wyjazdu zastępów),
- poprawić ogólny stan techniczny budynku, przez co zmniejszy się jego energochłonność (wymiana bram garażowych, nieszczelne, trudne w zamykaniu, wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej i c.o., wykonanie izolacji termicznej budynku administracyjnego i garaży, docieplenie dachu na obiektach).

Wykonanie wyżej wymienionych prac leży w gestii właściciela obiektu – PPG Polifarb. Trwają rozmowy z zakładem w sprawie wykonania i zakresu prac.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie posiada w trwałym zarządzie działkę, przeznaczoną pod budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą PSP w Cieszynie przy ul. Motokrosowej. Wykonano także program funkcjonalno-użytkowy planowanego obiektu.

WYKAZ SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO KP PSP W CIESZYNIE

L.P.	Marka pojazdu	Rodzaj	Rok prod.	Uwagi
1.	Lublin	Gospodarczy	1997	
2.	Skoda Octavia	SOp	2001	
3.	Volkswagen	BUS	1993	
4	Peugeot Partner	SOp	2005	

**WYKAZ SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO I SILNIKOWEGO BĘDĄCEGO NA
WYPOSAŻENIU JRG PSP W CIESZYNIE**

L.P.	Marka pojazdu	Rodzaj	Rok prod.	Uwagi
1.	Magirus	SD – 30	1978	
2.	VW Golf III	SOp	1993	
3.	Jelcz	GCBA	1997	
4.	Jelcz	GPr 3000	1973	W użyczeniu od "PPG Polifarb"
5.	MAN	SH-25	2010	Zakupiony przez KW PSP w Katowicach
6.	Renault	GBA	2003	
7.	Renault	GBA	2014	Zakupiony przez KW PSP w Katowicach

L.P.	Nazwa sprzętu	Rok prod.	Uwagi
1.	Motopompa szlamowa ZAMET	2009	
2.	Piła Partner	1988	
3.	Agregat oddymiający	1981	
4.	Agregat oświetleniowy	1993	
5.	Zasilacz GS2T	1993	
6.	Pilarka Sthill	1994	
7.	Pilarka Husqvarna	1996	
8.	Pompa Niagara	1996	
9.	Piła Partner	1997	
10.	Agregat oświetleniowy	1997	
11.	Pompa Niagara	1997	
12.	Pilarka Husqvarna	1997	
13.	Motopompa Szlamowa PS-75	2001	
14.	Agregat oddymiający	2001	
15.	Piła Stihl	1988	
16.	Agregat prądotwórczy 6,5 kw	2011	
17.	Pilarka Husqvarna	1997	
20.	Pompa Niagara	2003	
21.	Agregat prądotwórczy	2003	
22.	Pilarka Husqvarna 55	2007	
23.	Pilarka Stihl	2008	
24.	Pilarka Stihl	2008	
25.	Agregat prądotwórczy	2008	
26.	Pompa szlamowa KGP30T	2008	
27.	Pompa szlamowa KGP30T	2008	
28.	Zestaw hydrauliczny LUCAS	2008	
29.	Pompa do środka pianotw.	2008	
30.	Agregat prądotwórczy GEKO	2010	Otrzymany w wyposażeniu samochodu MAN
31.	Silnik HONDA GX160	2010	Otrzymany w wyposażeniu samochodu MAN
32.	Ciężki zestaw narzędzi	2012	Zakupiony przez KW PSP

	hydraulicznych LUCAS		w Katowicach
33	Agregat oddymiający	2012	
34	Pilarka na wysięgniku Husqvarna	2012	
35	Namiot pneumatyczny 8 osobowy z wyposażeniem	2012	Zakupiony przez KW PSP w Katowicach
36	Piła do stali i betonu MAKITA	2013	
37	Pilarka MAKITA	2013	
38	Pilarka MAKITA	2013	
39	Agregat prądotwórczy EISEMANN	2014	Otrzymany w wyposażeniu samochodu Renault

BAZA LOKALOWA JRG PSP W USTRONIU

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Ustroniu mieści się w budynku przy ul. Wczasowej 12. Obiekt spełnia wymagania stawiane strażnikom JRG PSP. W 2009 roku wykonano częściową modernizację i remont pomieszczeń Stanowiska Kierowania KP.

WYKAZ SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO I SILNIKOWEGO JRG PSP W USTRONIU

L.P.	Marka pojazdu	Rodzaj	Rok prod.	Uwagi
1.	Tarpan Honker	SOp	1995	
2.	Renault Midlum	GBA 2,5/16	2011	
3.	Jelcz	SD – 30	1981	
4.	SCANIA P380	GCBA 5/32	2009	

L.P.	Nazwa sprzętu	Rok prod.	Uwagi
1.	Agregat prądotwórczy	2001	
2.	Zestaw hydrauliczny	1983	
3.	Piła Husqvarna	1995	
4.	Piła Stihl	1995	
5.	Pilarka Husqvarna	1997	
6.	Motopompa Honda WP-30X	1997	
7.	Motopompa Szlamowa PS-75	1998	
8.	Agregat oddymiający	2000	
9.	Pilarka Husqvarna	2000	
10.	Agregat prądotwórczy GEKO	2001	
11.	Motopompa Rosenbauer	1977	
12.	Agregat Płany Lekkiej 500	1981	
13.	Pilarka Stihl	2008	
14.	Pilarka Stihl	2008	
15.	Agregat prądotwórczy FOGO	2009	
16.	Piła do stali i betonu STIHL	2009	
17.	Pilarka na wys. HUSQVARNA	2009	
18.	Agregat prądotwórczy GEKO	2010	
19.	Motopompa NIAGARA	2010	

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie

20	Agregat prądotwórczy FOGO	2010	Otrzymany w wyposażeniu samochodu Renault Midlum
21	Namiot pneumatyczny 6 osobowy z wyposażeniem	2012	Zakupiony przez KW PSP w Katowicach

BAZA LOKALOWA JRG PSP W SKOCZOWIE

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza mieści się w Skoczowie przy ul. Cieszyńskiej 10 w budynku strażnicy OSP Skoczów. W/w strażnica jest dzierżawiona przez KP PSP w Cieszynie. Budynek nie spełnia warunków BHP stawianych obiektom strażnic (m.in. brak ześlizgów).

**WYKAZ SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO I SILNIKOWEGO
JRG PSP W SKOCZOWIE**

L.P.	Marka pojazdu	Rodzaj	Rok prod.	Uwagi
1.	Opel Astra	SOp	2004	
2.	Renault Midlum	GBA 2,5/24	2008	
3.	Renault Kerax	GCBA 5/24	2005	

Lp.	Nazwa sprzętu	Rok prod.	Uwagi
1.	Piła do betonu	1992	
2.	Piła do drewna	1992	
3.	Agregat oświetleniowy	1991	
4.	Myjka	1993	
5.	Piła Sthill	1995	
6.	Pilarka Husqvarna	1996	
7.	Zasilacz GS2T	1997	
8.	Agregat prądotwórczy	2000	
9.	Motopompa szlamowa WT-30X	1999	
10.	Agregat oddymiający	2000	
11.	Agregat prądotwórczy	2000	
12.	Ciężki zestaw narzędzi hydraulicznych LUKAS	2005	
13.	Agregat prądotwórczy	2005	
14.	Pilarka STIHL	2008	
15.	Motopompa szlamowa KGP30T	2009	
16.	Motopompa NIAGARA	2010	
17.	Agregat prądotwórczy FV3541	2008	Otrzymany w wyposażeniu samochodu Renault Midlum
18.	Pilarka na wysięgniku Husqvarna	2012	
19.	Pilarka STIHL	2013	
20.	Pilarka MAKITA	2014	

SPRZĘT PRZEKAZANY JEDNOSTKOM OSP W 2014 r.

W 2014 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie zgodnie z decyzją Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach przekazała:

- W dniu 28.02.2014 – Samochód gaśniczy JELCZ 010R – dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żorach-Kleszczowie
- W dniu 09.05.2014 – Samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA 11/50 STEYR – dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaczychach


Przekazania nastąpiły zgodnie z treścią Ustawy o Ochronie Przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. nr 81, poz. 351, z późn. zmianami).

ZAKUPIONY I OTRZYMANY SPRZĘT, ORAZ ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ W 2014 r.

Lp.	Przedmiot	ilość
1	Ubranie specjalne	18
2	Buty specjalne skórzane	20
3	Ośłona Twarzy ZS-03	6
4	Buty dla kadry dowódczo-sztabowej	3
5	Rękawice specjalne	113
6	Wkładka do butów	10
7	Ubranie koszarowe	23
8	Hełm strażacki	10
9	Kominiarka	81
10	Pas główny	3
11	Ubranie dowódczo-sztabowe	6
12	Koszulka Letnia	253
13	Obuwie koszarowe	15
14	Zamki do butów specjalnych	11
15	Pościel	6
16	Pilarka MAKITA	1
17	Latarka PELI 3715	1
18	Latarka Vulcan	1
19	Kompresor	2
20	Piła łańcuchowa Makita	1
21	Defibrylator szkoleniowy	1
22	Trójkąt Wypadek	2
23	Łańcuchy antypoślizgowe	8
24	Bosak Ciężki	1

W roku 2014 podjęto również starania o pozyskanie środków finansowych pochodzących z samorządów powiatu cieszyńskiego (poprzez Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej), budżetu Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach przeznaczonych na zakup w roku 2015 ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla tut. Komendy.


X Finanse



Budżet Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie na rok 2014


Przedstawiony poniżej wykres przedstawia zmiany wysokości budżetu Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie oraz strukturę wydatków w części "zakup materiałów i wyposażenia" w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

W okresie pięciu lat widoczny jest niewielki wzrost wydatków rzeczowych. Wzrost cen towarów i usług oraz konieczność przeprowadzenia remontów sprzętu i wyposażenia koniecznych do zapewnienia gotowości bojowej wpływa na zwiększenie wydatków rzeczowych. W roku 2014 odnotowano spadek budżetu związany z faktem, iż nikt nie odszedł na emeryturę, a co za tym idzie z brakiem tytułów do wypłat odpraw i świadczeń emerytalnych.



Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie

W części "zakup materiałów i wyposażenia" struktura wydatków przedstawia się następująco:



Budżet Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie w rozdziale 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych wyniósł 13 792 zł. Środki te przeznaczone na odtworzenie zniszczonego lub uszkodzonego sprzętu oraz na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne PSP w związku z intensywnymi opadami deszczu.

W ramach dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w 2014 roku Komenda Powiatowa PSP w Cieszynie otrzymała:

- 5 000 zł od Miasta Ustroń – przeznaczono na zakup odtłuszczacza, rękawic bojowych i opony do samochodu bojowego,
- 4 000 zł - od WORD Bielsko-Biała – przeznaczono na zakup sprzętu wykorzystywanego podczas udzielania pomocy przy akcjach ratownictwa drogowego,
- 1 000 zł od Nadleśnictwa Ustroń – przeznaczono na zakup sorbentu,
- 5 000 zł od Celma Indukta SA przeznaczono na zakup hełmu, rękawic bojowych, wkładów do butów specjalnych, drabiny oraz anten do radiotelefonów.