

Goleszów dn. 12. 03. 2009 r.

ROŚ 6230- 1/ 09

RADA GMINY GOLESZÓW

INFORMACJA

dotycząca: wykonanych i planowanych inwestycji oraz robót związanych z regulacją i umocnieniem brzegów rzek i innych cieków wodnych płynących po terenach Gminy Goleszów .

1. Prawa właścicielskie w stosunku do większości cieków wodnych będących wodami publicznymi własności Skarbu Państwa występującymi na terenie Gminy Goleszów wykonuje Marszałek Województwa Śląskiego. Zadania wynikające z wykonywania przez Marszałka prawa właścicielskiego w stosunku do tych cieków wodnych realizuje Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach poprzez Oddział w Bielsku-Białej i Biuro Terenowe w Cieszynie.

2. Wiosną każdego roku na przełomie kwietnia i maja , pracownicy Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach Biuro Terenowe w Cieszynie dokonują przeglądu rzek , potoków i innych mniejszych cieków wodnych , znajdujących się na terenie naszej gminy a będących w ich administrowaniu . Łączna długość tych cieków na terenie Gminy Goleszów wynosi 54,2 km.

W latach 2004 , 2005 i 2006 w przeglądach w.w. cieków wodnych na całej ich długości brał udział pracownik Urzędu Gminy (Henryk Odias) oraz w miarę potrzeb sołtysi tych sołectw , po których te cieki płyną . W latach 2007 i 2008 braliśmy udział w przeglądach największych cieków (Puńcówka , Bobrówka , Cisówka , Lesznianka , Radoń) na odcinkach , które były wytypowane do robót inwestycyjnych lub konserwacyjnych , bądź stwarzały zagrożenie .

3. Po przeglądzie wiosennym 2005r Wójt Gminy Goleszów wysłał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pismo , w którym zostało podane zestawienie pilnych robót inwestycyjnych i prac konserwacyjnych , w aspekcie zagrożeń powodziowych dla terenów zabudowanych (w tym dróg i mostów) oraz gruntów rolnych – ksero pisma stanowi zał. nr 1 do niniejszej informacji .

4. W następstwie protokołów sporządzonych po przeglądach cieków wodnych oraz w.w. pisma , które zostało przesłane także do Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach oraz do Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych

Biuro Terenowe w Cieszynie , właściciel i zarządca cieków zabezpieczyli środki finansowe i w 2006r rozpoczęli prace projektowe i dokumentacyjne , a od 2007r roboty konserwacyjne i inwestycyjne na niektórych zgłoszonych odcinkach rzek i cieków wodnych .

5. Do niniejszej informacji załączam zestawienie robót konserwacyjnych i inwestycyjnych wykonanych na rzekach oraz ciekach wodnych : Bobrówka , Cisówka , Podłączanka , Puńcówka , Radoń , Równia , Wapienny , a także poniesione nakłady w latach 2007 i 2008 na realizację powyższych zadań , które wyniosły :

- roboty konserwacyjne - 242. 200 zł ,

- roboty inwestycyjne - 4. 738. 800 zł. Zestawienie to (zał. Nr 2.) sporządził Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach Biuro Terenowe w Cieszynie .

Ponadto informuję , że w latach wcześniejszych była prowadzona inwestycja pod nazwą „Renowacja i remont cieku wodnego Radoń w Goleszowie”.

- lipiec 2002r do październik 2003r - 1,2 km na kwotę 683. 320 zł i

- sierpień 2003r do sierpień 2004 r - 1,3 km na kwotę 622. 200 zł.

6. W latach 2009 i 2010 kontynuowane będą roboty inwestycyjne na cieku Wapienny w Goleszowie i Bażanowicach oraz rzece Bobrówka w Bażanowicach.

Ponadto na podstawie wniosków zgłoszonych na zebraniach wiejskich i po przeglądzie wiosennym cieków, wystąpimy do Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach Oddział Bielsko-Biała i Biuro Terenowe w Cieszynie z pismem w sprawie pilnych bieżących prac konserwacyjnych, w tym głównie o zabezpieczenie brzegów przy drogach gminnych oraz o odkrzaczanie i odmulanie cieków.

7. Korzystając z okazji chcę serdecznie podziękować w imieniu własnym i mieszkańców Gminy Goleszów za dobrą i owocną współpracę:

- Śląskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach Oddział Bielsko-Biała - na ręce Kierownika Oddziału Pana Zdzisława Zagórskiego,
- Śląskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach Biuro Terenowe w Cieszynie - na ręce Kierownika Biura Pani Tatiany Patyk.

Składam także serdeczne podziękowania Marszałkowi i Zarządowi Województwa Śląskiego oraz Zarządowi i Radzie Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za wyasygnowane środki na realizację powyższych zadań

Z poważaniem

WÓJT GMINY

Zbigniew Wacławik

URZĄD GMINY w GOLESZOWIE
43-440 GOLESZÓW
ul. 1 Maja 5 - Fax (033) 479-05-16
Tel. (033) 479-05-10, 479-05-11,
479-05-12, 479-05-13

Goleszów, dnia 12 maj 2005 r.

ROŚ – 0710 / 1 / 05

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
ul. Ligonía 46
40-037 Katowice

dotyczy : koryt cieków wodnych i urządzeń wodnych na terenie gminy Goleszów
wymagających pilnych zabiegów konserwacyjnych i prac inwestycyjnych

W odpowiedzi na pismo znak OS.P.OE.0222F/4a/ 05 podaję zestawienie potrzeb z zakresu konserwacji, remontu i inwestycji, związanych ze stanem koryt cieków wodnych i urządzeń wodnych, względem których prawa właścicielskie pełni Marszałek Województwa Śląskiego, w aspekcie zagrożeń powodziowych dla terenów zabudowanych i gruntów rolnych.

I. Rzeka Bobrówka w Bażanowicach :

- km rzeki : 8km + 300 m. - w lewej wysokiej skarpie wyrwa o rozmiarach 15m.x 1,5m.x 3m. zagraża budynkowi gospodarczemu Pani Krystyny Kielbasa ,
- 8km + 320m – w prawej skarpie podmyty betonowy fundament podpory gazociągu w bezpośrednim sąsiedztwie budynku P. Heleny Bujak ,
- 8 + 350 - wyrwa w prawym brzegu o rozm. 20 x 2 x 2 zagrażająca drodze gminnej
- 8 + 815 – wyrwa 7 x 3 x 1 w lewym brzegu ,
- 8 + 860 - wyrwa 15 x 2 x 2 w prawym brzegu oraz cypel w lewym zawężający koryto ,
- 8 + 900 - wyrwa 20 x 2 x 2 w prawym brzegu (na mocnym łuku wklęsłym) , na prawym brzegu cypel zawężający koryto ,
- 9 + 270 do 9 + 300 - wyrwa 30 x 2 x 1,5 w lewej skarpie zagrażająca posesji p Marii Sobel Bażanowice 4 . Konieczna solidna zabudowa i umocnienie stopy gabionami z siatki i kamienia ,
- 9 + 700 - wyrwa 20 x 1,5 x 3 w prawym brzegu , zagraża posesji Państwa Lewandowskich , Bażanowice 225 (podmyte ogrodzenie) .

II. Rzeka Puńcówka w Puńcowie :

- 1 + 550 do 1 + 575- wyrwa 25 x 2 x 3 w prawym brzegu za ogrodzeniem placu f-my Weber & Weber ,
- 1 + 900 do 1 + 925 - wyrwa o rozmiarach 25 x 4 x 3 x poniżej posesji Państwa Słowik i Jeleśniański ,
- 2 + 080 do 2 + 100 - duża wyrwa o rozm 20 x 3 x 5 w prawej skarpie zagrażająca drodze gminnej . Komisja zaproponowała zabudowę tej wyrwy umocnieniem stopy i skarpy typu ciężkiego i mur oporowy lub gabionowy – 2 warstwy + narzut kamienny – i potraktować wniosek jako pilny ,
- 2 + 500 - wyrwa 30 x 3 x 3 w lewym brzegu przy posesji P. Jerzego Boruty , Puńców 49 ,
- 2 + 570 do 2 + 595 - wyrwa 25 x 2 x 3 w lewym brzegu ,
- 5 + 100 do 5 + 150 – zagrożenie dla posesji i budynku mieszkalnego Pana Andrzeja Czyży , Puńców 78 , usytuowanych bezpośrednio nad brzegiem rzeki – konieczny mur oporowy na całej długości posesji ,

- 5 + 400 do 5 + 430 - wyrwa 30 x 4 x 2 w lewym brzegu i łacha w prawej połowie koryta o rozmiarze 25 x 4 x 0,6 - wyrwa zagraża posesji P. Urbaczki położonej na lewym brzegu,
- 5 + 850 - wyrwa 20 x 2,5 x 5 w prawym brzegu i łacha żwirowa 15 x 3 x 1 przy lewej stopie,
- 6 + 000 - wyrwa 30 x 2 x 5 w lewym brzegu i łacha żwirowa 20 x 4 x 0,6 przy prawej stopie,
- 6 + 040 - osuwisko 22 x 3 x 4 w lewej skarpie zawęża koryto do 1,0 m. – koło posesji Państwa Delong i Posmyk, Puńców 10,
- 6 + 060 do 6 + 080 koło posesji Państwa Matloch - wyrwa 20 x 2 x 6 w lewej skarpie na łuku wklęsłym, przy prawej stopie łacha 16 x 3 x 0,6,
- 6 + 320 do 6 + 340 - podmyta lewa skarpa 20 x 4 x 8 (wys. 8 m. !), w prawej części koryta łacha 25 x 6 x 1,
- 6 + 430 do 6 + 450 - wyrwa 15 x 2 x 4 w prawym brzegu,
- 6 + 540 do 6 + 560 - wyrwa 15 x 3 x 3 w lewej skarpie na łuku wklęsłym zagrażająca ogrodzeniu posesji P. Józefa Sobel oraz wyrwa denna 8 x 4 x 2,

III. Rzeka Puńcówka w Dziegielowie :

- 7 + 480 - podmyta żelbetonowa płyta jezdna mostka,
- 7 + 480 do 7 + 510 - wyrwa 30 x 3 x 2 w lewej skarpie w bezpośrednim sąsiedztwie posesji Pani Krystyny Sikora oraz łacha 20 x 3 x 1 w prawej stopie,
- 7 + 550 do 7 + 565 - wypukły łuk (cypel) 15 x 5 x 1 utrudniający przepływ wody,
- 7 + 620 do 7 + 710 - koło posesji Szturc i Siwek koryto o zbyt małym przekroju co według oświadczenia mieszkańców w sąsiedztwie osób powoduje, że podczas wezbrań woda występuje z koryta rzeki,
- 7 + 870 - w lewej skarpie wyrwa 15 x 1 x 1 zagraża posesji Państwa Błazek, ul. Polna 6 powyżej kładki i brodu,
- 8 + 440 do 8 + 480 - pionowa wyrwa 40 x 4 x 4 w lewej skarpie zagraża ogrodzeniu gospodarstwa RKS Goleiszów, na dnie przy prawej stopie łacha żwirowa 25 x 2 x 0,7,
- 8 + 500 - uszkodzony lewy przyczółek mostu, poniżej wyrwa 3 x 1 x 2,
- 8 + 600 - wyrwa 25 x 4 x 3 w prawym wysokim brzegu bezpośrednio przed budynkiem mieszkalnym Pana Andrzeja Macury, ul. Misyjna 12,
- 9 + 390 do 9 + 420 - wyrwa 35 x 2 x 2 w prawym brzegu, częściowo podmyte ogrodzenie posesji Pani Herboczek-Glajcar, w lewej stopie łacha żwirowa 11 x 1,5 x 0,6
- 9 + 420 do 9 + 442 i 9 + 460 do 9 + 500 - podmyta opaska siatkowo-kamienna w prawej i lewej stopie – przewrócone kosze w korycie rzeki,
- 9 + 505 do 9 + 520 - opaska siatkowo – kamienna przewrócona w korycie, w prawej części koryta łacha żwirowa 2 x (15 x 3 x 1).

IV. Rzeka Cisówka w Cisownicy :

1. Wyrwa w prawym brzegu w rejonie przystanku PKS i posesji Pani Sztwiertnia – zagrożenie dla drogi.
2. W rejonie Przedszkola - wyrwa w lewym brzegu cieką na długości 15 m. posesji przedszkola.
3. Znaczne ubytki w spoinach murków oporowych żłobu kamienno-betonowego wykonanego e latach 70-tych.

V. Rzeka Rzczyca w Cisownicy :

- 0 + 090 - wyrwa brzegowo -denna 8 x 2 x 6 (pionowa wysoka skarpa)w bezpośrednim sąsiedztwie posesji Państwa Brudny ,
- 0 + 320 - wyrwa 12 x 1,2 x 1,5 w lewym brzegu bezpośrednio powyżej przyczółka mostu w drodze gminnej ,
- 0 + 400 - wyrwa 14 x 1 x 1,5 w prawym brzegu w bezpośrednim sąsiedztwie drogi gminnej - duże zagrożenie dla w/w drogi ,
- 0 +570 do 0 + 700 - zażwirowane koryto 130 x 2,5 x 1,
- 1 + 470 - wyrwa 9 x 2 x 1,5 w lewym brzegu w bezpośrednim sąsiedztwie drogi gminnej.

VI. Rzeka Lesznianka w Lesznej Górnej :

- 0 + 500 do 0 + 518 - wyrwa 18 x 2 x 2 w prawej skarpie przy posesji Państwa Pieczonka. ponadto wyrwa denna od 0 + 500 do 0 + 540 ,
- 2 + 070 - wyrwa denna 4,5 x 4 x 0,8 stanowiąca zagrożenie dla umocnień brzegowych siatkowo-kamiennych ,
- 3 + 060 do 3 + 075 - wyrwy 5,5 x 1,2 x 0,9 i 7 x 0,7 x 0,9 w prawym brzegu .

VII. Ciek wodny Cieplice w Goleszowie :

- 1 + 060 - oberwany lewy brzeg na długości 10 m. i podmyte przyczółki mostu na drodze gminnej w pobliżu posesji Pani Heleny Molek ul. Kamieniecka 18 ,
- 1 + 070 do 1 + 082 - wyrwa 12 x 1,2 x 0,8 oberwany prawy brzeg wzdłuż drogi gminnej rolniczej zagraża tej drodze na łuku wklęsłym , na lewym łuku wypukłym odkład + łacha na dnie 10 + 1 + 0,5 ,
- 1 + 520 do 1 + 530 przepust okularowy 2x 0,8 m. w drodze powiatowej - prawy krąg zażwirowany do wys. $\frac{3}{4}$ co stwarza zagrożenie ruchu drogowego w przypadku wezbrań wody.

Powyższe zestawienie obejmuje najpilniejsze potrzeby jakie wynikły po przeglądach stanu technicznego koryt rzek , cieków wodnych i budowli oraz wałów przeciwpowodziowych , które zostały wykonane przez pracowników Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Biuro Terenowe w Cieszynie i Urzędu Gminy w Goleszowie , wiosną i jesienią 2004 r oraz w kwietniu b.r.

Po przydzieleniu środków na realizację w/w zadań określimy , w uzgodnieniu z Biurem Terenowym w Cieszynie Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych , hierarchię ich ważności dla społeczności lokalnej .

Deklaruję zaangażowanie Gminy Goleszów przy realizacji inwestycji i prac konserwacyjnych w aspekcie merytorycznym i w miarę możliwości gminy finansowym , głównie w tych przypadkach gdzie zagrożone są przyczółki , przepusty , mosty i drogi gminne .

Z poważaniem .

Do wiadomości otrzymują :

1. Śląski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Katowicach
2. Śląski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Katowicach
Biuro Terenowe w Cieszynie
3. Urząd Gminy Goleszów -a/a .

WÓJT GMINY

Zbigniew Waclawik

GMINA GOLESZÓW

Informacja w sprawie wykonania konserwacji na rzekach i ciekach podstawowych w roku 2007 i 2008

ROK 2007

LP	NAZWA RZEKI , CIEKU	ROZMIAR w km	KOSZT w tys zł
1	2	3	4
1.	Ciek Cisówka <i>za przedszkolem</i>	0,03	48,0
2.	Ciek Radoń <i>czyszczenie z murek, wykaszanie</i>	2,95 <i>1 wycinka</i>	10,0
3.	Ciek Równia <i>wyrowanie kanału</i>	0,09	40,0
4.	Rzeka Puńcówka <i>czyszczenie z korytarzem</i>	1,26 <i>wycinka skrzew</i>	37,5
	RAZEM	4,33	135,5

ROK 2008

1	Ciek Cisówka <i>wycinka drzew</i>	0,2	1,2
2	Ciek Podłączanka <i>wyrowanie kanału</i>	0,03	23,0
3	Rzeka Puńcówka <i>w Dzięgielowie przy Bramku</i>	0,23	72,0 <i>w Puńcowie k. P. Walczak</i>
4	Ciek Radoń <i>Bobrowka</i>	0,015	12,0
5	Ciek Wapienny <i>usuwanie zatorów</i>	1,5	1,5
	RAZEM	1,97	109,7

Σ 242,2 tys. zł.

Zadania inwestycyjne : *Σ 4.738.800 zł.*

1. Regulacja koryta rzeki Puńcówka w Puńcowie i Dzięgielowie – zadanie zakończone w listopadzie 2008r. – całkowita wartość – 2 599 tys. zł na długości 1,8 km.
2. Regulacja koryta rzeki Bobrówki w Bażanowicach – wartość robót 1000,6 tys. zł, długość regulacji we wsi – 0,6 km, planowany termin zakończenia (łącznie z odcinkami w Cieszynie) – czerwiec 2010r.
3. Regulacja koryta ciek Wapienny – wartość zadania 894 tys. zł na długości 1,5 km (regulacja niesystematyczna) – planowany termin zakończenia październik 2009r. *(w Goleszowie i Bażanowicach)*

Śląski Zarząd Melioracji
i Urzędzeń Wodnych w Katowicach
ODDZIAŁ BIELSKO-BIAŁA
Biuro Terenowe w Cieszynie
43-400 CIESZYN, ul. Korfańskiego 32
tel. 852-20-13 – fax 852-28-25

KIEROWNIK
Biura Terenowego
Tatiana Patyk
mgr inż. Tatiana Patyk