



1. Zniszczona balustrada
do wymiany

3. Widok z góry od strony
wlotu uszkodzone balustrady
mostowe i podmyte
przyczółki





4. Ogrodzenie z drutem kolczastym w pasie drogowym wraz z balustradą do wymiany



5. Widok przyczółka od strony wlotu strona prawa –doraźnie uzupełniony głazami



6. Widok przyczółka od wlotu strona lewa.

